





Техническая документация

Руководство по эксплуатации,

техническому обслуживанию, монтажу и

демонтажу винтового насоса типа

L4NO + L4NG



Содержание

1. Общие положения	СТР.1
1.1. Назначение насоса	СТР.1
1.2. Описание насоса	СТР.1
1.2.1. Область применения данного Руководства	СТР.1
1.2.2. Предприятие-изготовитель	СТР.1
1.2.3. Наименование, тип и типоразмер	СТР.1
1.2.4. Номер агрегата и обозначение типа насоса	СТР.1
1.2.5. Дата выпуска данного Руководства	СТР.1
1.2.6. Поправки и номер Руководства	СТР.1
1.2.7. Защита авторских прав	СТР.1
1.2.8. Техническая документация и технический паспорт	СТР.1
1.2.9. Обслуживание и сервис	СТР.1
1.2.10. Менеджмент и контроль качества	СТР.1
1.2.11. Гарантийные обязательства	СТР.1
2. Техника безопасности (ТБ)	СТР.2
2.1. Общие положения	СТР.2
2.2. Опасности, возникающие при несоблюдении правил ТБ	СТР.2
2.3. Работа в согласии с правилами ТБ	СТР.2
2.4. Предупреждающие и указательные знаки (таблички)	СТР.2
2.5. Указания по ТБ для обслуживающего персонала	СТР.2
2.6. Указания по ТБ в области техобслуживания, надзора и монтажа	СТР.2
2.7. Запрет на самовольное переоборудование и внесение изменений	СТР.2
2.8. Недопустимый режим эксплуатации	СТР.2
2.9. Прочие эксплуатационные и технические правила ТБ	СТР.2
3. Транспортировка и промежуточное хранение	СТР.3
3.1. Меры предосторожности	СТР.3
3.2. Транспортировка	СТР.3
3.3. Распаковка	СТР.3
3.4. Промежуточное хранение	СТР.3
3.5. Консервация	СТР.3
3.5.1. Длительность консервации	СТР.3
3.5.2. Дополнительная консервация	СТР.3
3.5.3. Удаление консерванта	СТР.3
3.6. Защита от влияний окружающей среды	СТР.3
4. Описание насоса	СРТ.4
4.1. Общее описание	СРТ.4
4.2. Конструкция и принцип действия	СРТ.4
4.3. Конструкция деталей насоса	СРТ.4
4.3.1. Корпус насоса	СРТ.4
4.3.2. Шпиндель	СРТ.4
4.3.3. Геметизация вала (рабочая среда)	СРТ.4
4.3.4. Герметизация корпуса	СРТ.5
4.3.5. Подшипниковая опора	СРТ.5
4.3.6. Направление вращения	СРТ.5
4.3.7. Протяжное направление	СРТ.5
4.3.8. Предохранительный клапан	СРТ.5
4.3.9. Подключение	СРТ.6
4.3.10. Подключение	СРТ.6
4.3.11. Привод и валовая муфта	СРТ.6
4.4. Параметры и геометрия насоса	СРТ.6
4.4.1. Габаритный/размерный чертёж	СРТ.6

4.4.2.	Монтажный чертёж	СРТ.6
4.4.3.	Стандартные чертежи сечения	СРТ.6
4.5.	Варианты исполнения	СРТ.6
4.5.1.	Ключ к типовым обозначениям	СРТ.6
4.5.2.	Стандартные материалы	СРТ.6
4.6.	Применение насоса	СРТ.6
4.6.1.	Основные области применения	СРТ.6
4.6.2.	Ограничения по температуре и давлению	СРТ.6
4.6.3.	Производительность и скорость вращения	СРТ.6
4.6.3.1.	Таблицы производительности	СРТ.6
4.6.4.	Место эксплуатации	СРТ.6
4.6.4.1.	Площади, необходимые для эксплуатации и техобслуживания	СРТ.6
4.6.4.2.	Допустимые влияния окружающей среды	СРТ.6
4.6.4.3.	Грунт, фундамент и крепление	СРТ.6
4.6.4.4.	Напорная и всасывающая линии	СРТ.7
4.6.4.5.	Подключение других линий	СРТ.7
5. Установка и монтаж		
5.1.	Монтажный инструмент	СТР. 8
5.2.	Первая установка насоса	СТР. 8
5.3.	Первая установка насосного агрегата	СТР. 8
6. Ввод в эксплуатацию / Снятие с эксплуатации		
6.1.	Техническая документация	СТР 9
6.2.	Трубопроводная схема и точки замеров	СТР 9
6.3.	Подготовка к эксплуатации	СТР 9
6.4.	Ввод агрегата в эксплуатацию	СТР 9
6.5.	Останов насоса	СТР 10
6.6.	Повторный ввод в эксплуатацию	СТР 10
6.7.	Простой	СТР 10
6.7.1.	Время простоя - не более 3 месяцев	СТР 10
6.7.2.	Время простоя - от 3 до 6 месяцев	СТР 10
6.7.3.	Время простоя - более 6 месяцев	СТР 10
6.8.	Контроль в процессе эксплуатации	СТР 10
6.9.	Подшипниковая опора ведущего шпинделя	СТР 11
7. Техобслуживание / Уход		
7.1.	Общие указания	СТР12
7.2.	Техобслуживание и инспекционный контроль	СТР.12
7.3.	Демонтаж / Повторная сборка	СТР.12
7.3.1.	Общие требования	СТР.12
7.3.2.	Сервисное обслуживание / Опасности	СТР.12
7.3.3.	Указания по демонтажу и сборке	СТР.12
7.3.4.	Монтажный инструмент	СТР.12
7.4.	Демонтаж насоса	СТР.12
7.5.	Сборка насоса	СТР.15
7.6.	Запасные части	СТР.19
7.7.	Указания по смазочным материалам	СТР.19
8. Неполадки, их причины и устранение		
8.1.	Таблица определения причин неполадок и их устранения	СТР. 20
8.2.	Моменты затяжки винтов	СТР. 21
8.3.	Допустимые усилия и моменты в трубопроводах	СТР. 21
8.4.	Поправки, внесенные в данную техническую документацию	СТР. 21
9. Чертежи и др. документация см. в Приложении		
		СТР. 21

1. Общие положения

1.1. Назначение насоса

Настоящий винтовой насос предназначен для перекачки и мультиплексации давления масел или других смазочных материалов (диапазон давления до 20 bar).

1.2. Описание насоса

1.2.1. Область применения данного Руководства

Настоящее Руководство по эксплуатации было составлено для винтового насоса

серии L 4 типа L 4 N O / L 4 N G

Для насосов других конструкций предусмотрены отдельные предписания, если таковых на месте эксплуатации не имеется, то их необходимо отдельно запросить у изготовителя.

1.2.2. Предприятие-изготовитель

Изготовителем винтового насоса типа L 4 N G является Фирма:

LEISTRITZ Pumpen GmbH

находящаяся по адресу:

Bundesrepublik Deutschland

90459 Nürnberg, Markgrafenstraße 29 – 39

или

90014 Nürnberg, Postfach 30 41

Стандартные детали (DIN), дополнительные узлы и т. д. были получены от соответствующих субпоставщиков.

1.2.3. Наименование, тип и типоразмер

Наименование:

L 4 N G

48, 62, 82, 96, 106, 126, 140, 164, 186, 240, 280

Наименование:

L 4 N O

126, 164, 212, 256

1.2.4. Номер агрегата и обозначение типа насоса

Каждый агрегат снабжён стандартной типовой табличкой, на которой указаны предприятие-изготовитель, номер агрегата и его тип. Таблички с дополнительными данными могут быть заказаны отдельно.

1.2.5. Дата выпуска данного Руководства

Дата выпуска: **10.01.2005**

Право на внесение дополнений, а также технических и конструктивных изменений или усовершенствований остается за фирмой-изготовителем.

1.2.6. Поправки и номер Руководства

Все внесённые поправки регистрируются на последней странице данного Руководства с указанием вида поправки, главы, абзаца, даты, Фамилии исполнителя и контролёра. Номер Руководства: Е 185 5190 / г со ссылками на дальнейшие документы и чертежи.

1.2.7. Защита авторских прав

На всю документацию и все чертежи распространяется действие положения о защите авторских прав согласно DIN 34.

1.2.8. Техническая документация и технический паспорт

Дальнейшее пояснения см. в главе:

Техника безопасности глава 2

Транспортировка и промежуточное хранение глава 3

Описание насоса глава 4

Установка и монтаж глава 5

Ввод в эксплуатацию / Снятие с эксплуатации глава 6

Техобслуживание / Уход глава 7

Неполадки, их причины и устранение глава 8

Чертежи и др. документация (см. Приложение) глава 9

Приложение

2. Техника безопасности (ТБ)

2.1. Общие положения

Данное Руководство содержит в основном указания, которые должны соблюдаться при установке, эксплуатации и техобслуживании насоса. Поэтому оно должно быть обязательно прочитано монтёром и другими ответственными специалистами перед монтажом насоса и его вводом в эксплуатацию и должно постоянно находиться на месте эксплуатации и быть доступным в любое время.

2.2. Опасности, возникающие при несоблюдении правил ТБ

Несоблюдение правил ТБ может привести к возникновению угрозы как для персонала, так и для окружающей среды и самого агрегата. В отдельных случаях могут возникнуть следующие опасные ситуации:

- отказ важных функций агрегата,
- невозможность проведения техобслуживания предписанными методами,
- опасность для персонала в результате воздействия электрических, механических и химических факторов,
- опасность для окружающей среды в результате утечек опасных веществ
- и многое другое.

2.3. Работа в согласии с правилами ТБ

Кроме приведённых в настоящем Руководстве по эксплуатации правил ТБ, всегда необходимо соблюдать и соответствующие предписания по предупреждению несчастных случаев на производстве, а также имеющиеся внутренние производственные и эксплуатационные предписания и правила ТБ.

2.4. Предупреждающие указательные знаки (таблички)

Указания по ТБ, несоблюдение которых может привести к возникновению опасности для персонала, обозначены в настоящем Руководстве по эксплуатации следующим символом общей опасности или в случае высокого напряжения:



2.9. Прочие эксплуатационные и технические правила ТБ

Указания по ТБ, несоблюдение которых может привести к неисправности агрегата и нарушению его функций, обозначены словом:

Внимание

Кроме того, на сам агрегат могут быть также нанесены указания, выполнение которых является обязательным. Например:



установка и монтаж насоса и насосного агрегата должны быть полностью удалены весь упаковочный материал.

Недопустимо падение в насос различных загрязнений!


При установке и монтаже насоса необходимо постоянно обращать внимание на потенциальную опасность. Должна быть обеспечена достаточная устойчивость агрегата. При монтаже недопустимо падение деталей, незакреплённые детали необходимо соударствующим образом закрепить. Недопустимо изменение позиции насосного агрегата (его подъём или опускание) в точках подключения подводящего кабеля и других питающих линий.

- Если холодные или горячие детали оборудования могут привести к возникновению опасности, то эти детали должны быть засыпаны от прикосновений.
- Недопустимо удаление контактной защиты подвижных деталей оборудования (например, муфты) во время работы агрегата.
- Утечки опасных (например, взрывоопасных, ядовитых, горячих и т. д.) веществ, например, на уплотнении вала, должны отводиться так, чтобы не возникло никакой опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды.

- Соблюдаются должны также все предусмотренные законом предписания и правила.

2.6. Указания по ТБ в области техобслуживания, надзора и монтажа

Все инспекционные, монтажные работы и работы по техобслуживанию оборудования должны проводиться только авторизованными для этого специалистами, которые самым подробным образом были ознакомлены с настоящим Руководством по эксплуатации. Все работы на насосном агрегате могут проводиться только после его остановки. Описанные в настоящем Руководстве способы остановки насоса должны строго соблюдаться.



Непосредственно после окончания работ должны быть полностью восстановлены все предохранительные и защитные приспособления.



Перед повторным вводом агрегата в эксплуатацию должны быть соблюдены все пункты, указанные в разделе 6.4.

2.7. Запрет на самовольное переоборудование и внесение изменений

Недопустимы изменения конструкции или переоборудование агрегата, не согласованные с предприятием-изготовителем.

2.8. Недопустимый режим эксплуатации

Производственная надёжность и безопасность поставленного агрегата гарантируется только при соответствующем всем предписаниям применения. Без согласия предприятия-изготовителя недопустимо применение агрегата в других режимах эксплуатации. Ни в коем случае недопустимо превышение указанных в Техническом паспорте предельных значений параметров.



Подключение энергоподающей линии к управляющему устройству должно производиться специалистом-электриком в соответствии со скомплектованной изображением электродвигателя. При этом должны быть соблюдены все параметры. Опасность поражения электрическим током должна быть исключена. Также должны быть соблюдены предписания VDE (Союза немецких электротехников) и местных энергоснабжающих организаций.

3. Транспортировка и промежуточное хранение

3.1. Меры предосторожности



Винтовые насосы общим весом более 20 кг и все полностью собранные агрегаты должны транспортироваться к месту установки при помощи подъёмных устройств. При их подъёме и опускании должно соблюдаться строгое равновесие. Краны и другие подъёмные устройства должны поэтому обладать соответствующими параметрами. Недопустимо опрокидывание агрегата. Полки и места хранения оборудования должны обладать соответствующими статическими качествами.

3.2. Транспортировка



Во избежание его повреждений транспортировка агрегата должна производиться очень осторожно. Недопустим подъём агрегата за его отдельные части, например, за клеммовую коробку, питаящий кабель и т. д. Помимо того, для предотвращения его перемещения и падения насосный агрегат должен быть надёжно закреплён на соответствующем транспортном средстве. Сама упаковка не должна иметь повреждений, необходимо исполнение всех нанесенных на неё указаний.

3.3. Распаковка

При получении насоса следует сразу же произвести его осмотр с целью выявления возможных повреждений, возникших при транспортировке. О наличии таких повреждений следует немедленно сообщить изготовителю. Перед началом монтажных работ необходимо полностью удалить весь упаковочный материал. Также следует проверить все открытые отверстия агрегата (например, смотровое отверстие фонаря и т. д.) на наличие проникших в них таких мелких деталей, как гвозди, винты, деревянные стружки, металлические скрепки и т. д. При обнаружении такиховых их следует удалить. Крышки, заглушки и другие подобные детали также должны быть полностью удалены.

3.4. Промежуточное хранение

В случае необходимости наши винтовые насосы могут быть законсервированы на время хранения, указанное заказчиком. При длительном простоя насосы также должны иметь артикоррозионную защиту. В этом случае проводится наружная и внутренняя консервация насоса в соответствии с указаниями раздела 3.5.

Внимание

Срок хранения законсервированного агрегата зависит от состава наносимого консерванта. Поэтому применяться должны только консерванты со сроком действия не менее 12 месяцев. Для наружной и внутренней консервации могут быть использованы следующие консерванты:

Местонахождения консерванта	Консервант СТР.3
Все гладкие и неокрашенные детали: концы валов и поверхности фланцев	ТЕСТУЛ 506 или смесь из ТЕСТУЛ 506 и ТЕСТУЛ 511-М (*)
Корпус насоса внутри, шпиндельный пакет и крышка со стороны выхода	или смесь из ТЕСТУЛ 506 и ТЕСТУЛ 511-М (*)

– (*) Предприятие-изготовитель: VALVOLINE OEL GmbH & Co. –
Данный консервант наносится кистью или наныряется при помощи соответствующего пульверизатора.
Указанные выше консерванты могут быть только рекомендованы. Применяться же могут и консерванты других

производителей минеральных масел. Внутреннее пространство насоса консервируется путём заполнения. Во время заполнения ведущий шпиндель следует медленно проворачивать в направлении, противоположном обычному. Заполнение насоса следует продолжать до тех пор, пока выходящий на стороне всасывания консервант перестанет содержать пузырьки воздуха.

3.5.1. Длительность консервации

По данным производителя срок действия консерванта ТЕСТУЛ 506 составляет 4 - 5 лет при хранении агрегата в закрытом помещении и от 12 до 24 месяцев при хранении на открытом воздухе, а ТЕСТУЛ 511-М - около 18 месяцев при хранении в закрытом помещении. При смешении консервантов ТЕСТУЛ 506 и ТЕСТУЛ 511-М в разных частях срок их действия составляет от 21/2 года до 4 лет при хранении агрегата в закрытом помещении и максимально 12 месяцев при его хранении на открытом воздухе под навесом. При наличии дополнительной упаковки увеличивается соответственно и срок действия консервантов. Содержащиеся в данных консервантах активные вещества обеспечивают надёжную антикоррозионную защиту при высокой влажности воздуха (в морском или тропическом климате). От изменения температуры окружающей среды срок действия этих консервантов не зависит.

3.5.2. Дополнительная консервация

Внимание

При длительном хранении заказчик должен регулярно контролировать состояние законсервированного насоса.

Мы не несём ответственность за повреждения, возникшие в результате неправильной выполненной консервации.

3.5.3. Удаление консерванта

Перед вводом винтового насоса в эксплуатацию необходимо удалить нанесённые консерванты. В случае внутренней консервации насоса они могут быть удалены путём промывки насоса рабочей средой (при условии её совместимости с консервантами). Кроме того, для удаления внутренней и наружной консервации может быть применён соответствующий растворитель: керосин, бензин, дизельное топливо, спирт, промышленные чистящие средства (щёлочки) и другие парaffиновые растворители. Могут быть также применены и устройства для очистки горячим паром с соответствующими добавками.

Внимание

Для предотвращения задания шпинделей при пуске насоса он всегда должен быть заполнен рабочей средой. В случае, если трубы, ёмкости и другие части различных циркуляционных контуров, установки покрыты парафиносодержащим консервантом, всю установку необходимо расконсервировать, так как парафин уменьшает воздухоотделительные способности сред. В определённых условиях это может привести к неравномерному ходу насоса со значительным шумообразованием (азрации).

3.6. Защита от влияний окружающей среды

При хранении винтового насоса его всасывающий и напорный фланцы всегда должны быть закрыты фланцевыми крышками, заглушками или другими аналогичными деталями. Само хранение должно осуществляться в сухом незапылённом помещении. В случае неблагоприятных климатических условий рекомендуется вручную проворачивать внутренние детали насоса через определённые промежутки времени, например, каждые 4 недели. При этом должны изменять своё положение такие детали, как шпиндельный пакет и шарикоподшипники. Только при правильном хранении и упаковке может быть обеспечена надёжная консервация насоса.

4. Описание насоса

4.1. Общее описание

Винтовые насосы фирмы Leistritz серии L4NG / L4NO являются самовсасывающими двухпоточными объемными насосами и служат для перекачки водя-, маслосодержащих смесей.

Рабочие характеристики и эксплуатационные параметры по данному проекту определены в Техническом паспорте.

4.2. Конструкция и принцип действия

В качестве рабочих органов для винтовых насосов типа L4NG в основном применяются два винта/шпинделей. Стандартный двухзаходный двухпоточный ведущий винт (поз. 150) вращается с полным зацеплением, но без контакта с двухзаходным, также двухпоточным ведомым/рабочим винтом (поз. 151) в винтовой кампактладышка корпуса насоса (поз. 002 у насосов типа L4NG) или в корпусе (поз. 001 у насосов типа L4NO), который - с небольшим зазором - охватывает винтовой пакет.

Вкладыш корпуса насоса (поз. 002) делит сам корпус насоса (поз. 001) на две всасывающие камеры и одну нагнетательную, также и в случае корпуса насоса типа L4NO.

Благодаря этому принципу возможна непрерывная перекачка среды со стороны всасывания на напорную сторону без её сжатия и завихрений.

Ведущий и ведомый винты/шпиндель опираются с обеих сторон на подшипники качения, расположенные вне рабочего пространства и не имеющие, таким образом, контакта с вспомогательной средой. Этим предотвращается износ деталей ведущего контейнера между металлическими винтами и корпусом. Косозубые зубчатые колеса (поз. 160, 161, 162 и 163)-по паре на каждый винт- служат для осевой фиксации ведомого винта (поз. 151), относительно ведущего (поз. 150) и для разгрузки боковых поверхностей винтов. Из-за различного направления зубьев в этом случае можно говорить о шевронном зацеплении. Оба зубчатых колеса ведущего винта (поз. 150) монтируются при помощи призматической шпонки (поз. 168) и шпильевой гайки вместе со стопорной шайбой (поз. 166, 167). Закрепление зубчатых колес ведомого винта (поз. 151) выполняется посредством конических зажимных элементов (поз. 190). Из-за того, что зубчатые колеса являются косозубыми, зазоры между боковыми поверхностями могут быть беспроblemно отрегулированы при помощи зажимных элементов. Благодаря выбору соответствующей двухпоточной геометрии и четырем одинаковым уплотнениям диаметрам.

Гидравлическая сдвиговая нагрузка всегда компенсирована винтом винтовом пакете. Следствием такой конструкции и принципа действия является то, что насос работает практически без пульсаций и с низким уровнем шума.

4.3. Конструкция деталей насоса

4.3.1. Корпус насоса

В общем, исполнение корпуса насоса (поз. 001) может быть всегда подобрано в соответствии с самыми различными условиями установки. Подключение всасывающей и напорной линий могут быть выполнены как с закрытым пропускным направлением (например, "inline", с расположением всасывающего и напорного фланцев напротив друг друга на одной линии), так и с любой другой позицией фланцев. В зависимости от предъявляемых требований корпус насоса может быть изготовлен из литьй или сварной заготовки.

Для крепления корпуса служат - в зависимости от варианта исполнения - либо специально для этого предназначенные опорные ножки, либо крепежные фланцы с обеих сторон привода. В случае вертикальной установки возможно также крепление корпуса концевой станиной (цокольной тумбой) насоса. В отдельных случаях возможно исполнение поверхности насоса (или только ее частей) с обогревом или охлаждением.

Исполнение по каждому отдельному проекту определено в Техническом паспорте и актуальных габаритных, монтажных чертежах и чертежах сечения.

4.3.2. ШпинNELи

Ведущий винт/шпиндель (поз. 150) - двухзаходный и двухпоточный (покрытие поверхности в зависимости от основного материала) зафиксирован цилиндрическим роликоподшипником (поз. 170) со стороны привода, а с другой стороны радиально-упорным шарикоподшипником или самоустанавливающимся роликоподшипником (поз. 171) в радиальном и осевом направлении. Ведомый винт/шпиндель (поз. 151) - также двухзаходный и двухпоточный (покрытие поверхности в зависимости от основного материала) расположён параллельно к ведущему винту и опирается в радиальном направлении со стороны привода на цилиндрический роликоподшипник (поз. 170), а с другого стороны радиально-упорный шарикоподшипник или самоустанавливающийся роликоподшипник (поз. 171). Привод ведомого винта (поз. 151) осуществляется посредством расположенных в направлении стрелки зубчатых колес (поз. 160, 161, 162 и 163). Регулировка необходимых зазоров между боковыми поверхностями винтов может быть беспроblemно произведена при помощи зажимных элементов (поз. 190).



В месте подключения всасывающей и напорной линии стрелкой указано пропускное направление. Её необходимо проверять перед каждым пуском насоса.

Ведущий винт/шпиндель (поз. 150) - двухзаходный и двухпоточный (покрытие поверхности в зависимости от основного материала) зафиксирован цилиндрическим роликоподшипником (поз. 170) со стороны привода, а с другой стороны радиально-упорным шарикоподшипником или самоустанавливающимся роликоподшипником (поз. 171) в радиальном и осевом направлении. Ведомый винт/шпиндель (поз. 151) - также двухзаходный и двухпоточный (покрытие поверхности в зависимости от основного материала) расположён параллельно к ведущему винту и опирается в радиальном направлении со стороны привода на цилиндрический роликоподшипник (поз. 170), а с другого стороны радиально-упорный шарикоподшипник или самоустанавливающийся роликоподшипник (поз. 171). Привод ведомого винта (поз. 151) осуществляется посредством расположенных в направлении стрелки зубчатых колес (поз. 160, 161, 162 и 163). Регулировка необходимых зазоров между боковыми поверхностями винтов может быть беспроblemно произведена при помощи зажимных элементов (поз. 190).

4.3.3. Геметизация вала (рабочая среда)

Система и исполнение валового уплотнения подбираются в соответствии с эксплуатационными условиями и свойствами перекачиваемой жидкости. Для уплотнения всех четырех концов вала от воздействия давления всасывания обычно устанавливается одно из описаных ниже уплотнений. Так как уплотняемые пространства всегда находятся во всасывающем отделе насоса, то и насосы типа L4NG это всегда shafta находится под давлением всасывания или подачи насоса.

Соответствующий тип уплотнений указан в типовых обозначениях насосов.

□ Уплотнение G (торцовое уплотнение)

При давлении всасывания и подачи от 0,5 до 4 bar на каждом уплотняющем узле применяется простое, натяженное и не требующее технического обслуживания торцовое уплотнение (поз. 062). С кользящие поверхности этого уплотнения омываются рабочей средой. Таким образом обеспечивается хорошая смазка скользящих поверхностей достаточного водного потока, возникающего при трении. При стандартном исполнении температура перекачиваемой среды не должна превышать 200°C. Материалы и исполнение (изготовитель) торцового уплотнения подбираются в соответствии с условиями эксплуатации и свойствами рабочей среды.

Для различных условий применения уплотняемое пространство может быть исполнено с принудительным омыванием и наружным приемником затворной жидкости или с обогревом/охлаждением. Если рабочая среда предрасположена к образованию кристаллов, крекированию и т. д., то мы рекомендуем наружную установку промывочного устройства с подачей пара (максимальное давление 1 bar).

При пуске насоса недопустим сухой ход скользящих поверхностей/уплотнения. (Демонтаж и сборка - см. раздел 7.)

□ Уплотнение G (двойное торцовое уплотнение / исполнение back to back)

Если на насосе установлено двойное торцовое уплотнение (см. чертеж сечения), то необходимо следить за достаточной промывкой скользящих поверхностей уплотнения, т.к. таким образом обеспечивается хорошая смазка скользящих поверхностей и достаточный отвод тепла, возникающего при трении. Для этого необходимо устройство затворного давления. Затворное давление должно быть выше уплотняемого давления на приблизительно 2 bar. Материалы и исполнение торцового уплотнения, а также затворная жидкость подбираются в соответствии с условиями эксплуатации и свойствами перекачиваемой среды. Пуск насоса может быть произведен только при условии надлежащего функционирования системы затворного давления.

Подробности – см. техническую документацию устройства затворного давления.

□ Уплотнение S (салниковое уплотнение)

При исполнении с сальниковыми набивками (поз. 072) в области сальника на каждое уплотнение обычно приходится по стационарному жидкостному затвору (поз. 073) с регулирующим вентилем. Сама сальниковая камера всегда находится под воздействием давления всасывания или подачи. Для предотвращения сухого хода набивочных колец или засасывания воздуха к затворам (поз. 073) через регулирующий вентиль подается перекачиваемая среда из нагнетательного отдела насоса. Поэтому кольца сальника скользят на винтовых диаметрах под воздействием небольшого динамического давления. Материалы, плетение и исполнение (изготовитель) набивочных колец подбираются в соответствии с условиями эксплуатации и свойствами перекачиваемой среды.

В отдельных случаях уплотняемые пространства могут быть выполнены с охлаждением или обогревом.

4.3.4. Терметизация вала (опорные шейки)

Уплотнение опорных шеек производится со стороны привода и с противоположной стороны в корпусе подшипника (поз. 100, 101), а также в крышки со стороны привода (поз. 112) посредством соответствующих уплотнительных колец вала. Пространство между уплотнительными кольцами вала заполнено со стороны привода консистентной смазкой, а с другой стороны – трансмиссионным маслом. Этот тип уплотнений не требует дополнительного технического обслуживания. (Демонтаж и сборка - см. раздел 7.)

4.3.5. Терметизация корпуса

Герметизация корпуса насоса осуществляется при помощи плоских уплотнений (поз. 012, 026, 031, 099), уплотнительных колец (поз. 004, 006, 029, 037, 127, 133) и кольца круглого сечения. Выбор материала - в соответствии с условиями эксплуатации и свойствами рабочей среды.

4.3.6. Подшипниковая опора

Ведущий и ведомый винты/дилендеполигираются с обеих сторон рабочей средой подшипники качения. Для этого со стороны привода для ведущего и ведомого винта применяется цилиндрический роликоподшипник (поз. 170), а с противоположной стороны – радиально-упорный шарикоподшипник или самоустанавливающийся роликоподшипник (поз. 171). Осевая фиксация осуществляется только подшипником (поз. 171) ведущего винта. Кроме того, на цилиндрических роликоподшипниках (поз. 170) предусмотрена возможность их повторной смазки. Подшипники (поз. 171) омываются трансмиссионным маслом в крышке редуктора (поз. 030). В некоторых случаях для обеих подшипниковых

4.3.7. Направление вращения

Если смотреть на хвостовик вала, то стандартным направлением вращения является вращение слева направо, по часовой стрелке. Стрелки, указывающие направление вращения, нанесены на все насосы. Если заказчику по каким-либо причинам потребуется иное направление вращения, то об этом он должен проинформировать фирму Leistritz еще на стадии заказа насоса.

4.3.8. Пропускноненаправление

Если смотреть спереди на привод вала, то стандартным пропускным направлением является слева направо, по часовой стрелке. Стрелки, указывающие направление вращения, нанесены на место подключения всасывающего и напорного трубопровода пропускноненаправление указывается "влево" в корпус насоса стрелкой. Перед каждым вводом насоса в эксплуатацию необходимо проверить пропускное направление. Если заказчику по каким-либо причинам потребуется иное пропускное направление, то оно может быть изменено на направление справа налево. О подобных изменениях в конструкции насоса заказчик должен информировать фирму-изготовитель еще на стадии заказа насоса.

4.3.9. Предохранительный клапан

Как было описано в разделе 4.3.1, по желанию заказчика насос может быть выполнен с интегрированным предохранительным клапаном.

При превышении установленных показателей затвор клапана (поз. 219) поднимается с поверхности седла, и рабочая среда течёт обратно во всасывающий отдел корпуса насоса. В случае необходимости вытекающая среда может быть отведена и в ёмкость. Давление открытия устанавливается путём предварительного натяжения его пружины, при помощи установочного винта (поз. 222), самим изготовителем или у заказчика по его требованию. Проворачивание установочного винта повышает значение давления открытия клапана. Предохранительный клапан может быть оснащен устройством ручного регулирования.

Путем проворачивания маховика (поз. 227) при пуске насоса в его всасывающей отдел может быть отведена часть потока перекачиваемой среды. Изменения отрегулированного положения пружины клапана при этом не происходит.

При эксплуатации насоса с предохранительным клапаном необходим контроль подвижности конуса клапана (поз. 219) относительно его оси. Недопустимо полное закрытие седла клапана при затягивании установочного винта (поз. 222) и вследствие этого полного сжатия пружины клапана (поз. 235), так как это может привести к повреждению насоса.



При эксплуатации насоса всегда должен быть предусмотрен предохранительный клапан. Мы не несем ответственность за повреждения, возникшие в результате перегрузки насоса.

В случае необходимости регулировки давления дополнительную плату возможна на поставке соответствующих ответных фланцев.



Максимально допустимые моменты сил в зависимости от типоразмера - см. габаритные или монтажные чертежи насоса. Ни в коем случае недопустимо превышение данных значений.

4.3.10. Подключения

Места подключений всасывающей и напорной линий обозначаются стрелками пропускного направления исполнение - французские подключения в соответствии с DIN или ANSI.

Задолотниковую плату возможна на поставке соответствующих ответных фланцев.



Непосредственно через валовую муфту насос соединяется с электродвигателем различных исполнений или с другими приводными агрегатами и устанавливается вместе с ними на одной общей фундаментной раме с или без маслосборника-подиона или при помощи крепежного фланца (шток насоса) и промежуточного фонаря.



При всех возможных вариантах необходимо всегда контролировать скорость и направление вращения! Насосы могут собираться в любом монтажном положении. По

соображениям ТБ недопустимо расположение двигателя под насосом. Муфта (по своей форме - кулачковая

кругло-упругая муфта из трёх секций), соединяющая валы, передаёт врачающий момент с геометрическим замыканием и компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение соединяемых валов. За дополнительную плату возможны также и другие исполнения и материалы.

4.4. Параметры и геометрия насоса

4.4.1. Габаритный/размерный/чертёж

Габаритные чертежи для всех типоразмеров и исполнений находятся в Приложении к данному Руководству. Если для заказчика были предоставлены отдельные чертежи, то они должны быть затребованы.

4.4.2. Монтажный чертёж

Монтажные чертежи для всех типоразмеров и исполнений находятся в Приложении к данному Руководству. Если для заказчика были предоставлены отдельные чертежи, то они должны быть затребованы.

4.4.3. Стандартные чертежи/сечения

Чертежи сечений для различных типоразмеров и исполнений, а также дополнительные чертежи и документация находятся в Приложении к данному Руководству. Если для заказчика были предоставлены отдельные чертежи, то они должны быть затребованы. В случае необходимости вся вышеуказанная документация может быть выполнена на различных языках.

4.5. Варианты исполнения

4.5.1. Ключ к типовым обозначениям

Комбинации различных конструкционных типов и исполнений указаны в ключе к типовым обозначениям в Приложении. Каждый стандартный насос может быть описан при помощи определённого набора цифр и букв.

4.5.2. Стандартные материалы

корпус насоса 0.6025, 0.7040, 1.0619 или сталь, сварной (L4NG)

корпус насоса 0.6025, 0.7040 (L4NO)

вкладыш корпуса насоса 0.6025, 0.7040

корпус подшипника 0.6025, 0.7040 или 1.0619

крышка редуктора 0.6025, 0.7040 или 1.0619

корпус клапана 0.6025, 0.7040 или 1.0619

вердущий винт 1.7139, закаленный

вердущий винт 1.7139, закаленный

встроенные детали клапана сталь

плоские уплотнения SENTELLEN WS 3820

В случае исполнения из высококачественной стали отдельные детали изготавливаются из соответствующих материалов.

4.6. Применение насоса

4.6.1. Основные области применения

Общая промышленная техника, теплотехника жидкого топлива и энергетическая техника, кораблестроение, шельфовое бурение; легкое и тяжелое машиностроение; нефтегазомелиша; химическая и нефтехимическая, а также перерабатывающая промышленность.



4.6.2. Ограничения по температуре и давлению

При эксплуатации нашего насоса следует учитывать все указанные значения давления, вязкости и температуры. При отсутствии в документации к насосу каких-либо других данных эти значения являются предельно допустимыми и не должны превышаться. Если в зависимости от рабочей температуры или

предельно допустимой температуры станет необходимым принятие определенных защитных мер по предупреждению контакта с поверхностями агрегата, то такие меры должны быть приняты, а само защитное оборудование не должно сниматься в процессе производства (см. также расчетную документацию).

При обогреве насосов (заполнительных пространств) предельно допустимой максимальной температурой для корпусов из материала 0.6025 являются 200°C при давлении 16 bar (L4NG) или 10 bar (L4NO). Для корпусов из материалов 0.7040, 1.0619 и стали Maximalной температурой обогрева являются 360°C при 16 bar (L4NG) или 10 bar (L4NO).

4.6.3. Производительность и скорость вращения

В случае необходимости могут быть заказаны таблицы производительности в зависимости от типоразмера и шага для различных значений скорости вращения и вязкости.

4.6.4. Место эксплуатации

4.6.4.1. Площади, необходимые для эксплуатации и техобслуживания

Место установки агрегата выбирается таким образом, чтобы могла быть обеспечена безупречная эксплуатация и не затруднялось его техобслуживание. Необходимо также соблюдение всех правил и предписаний по ТБ.

4.6.4.2. Допустимые влияния окружающей среды

Необходимо ограждать агрегат от всех имеющихся на месте негативных воздействий (таких, как например, тепловое излучение находящихся по соседству высокотемпературных деталей, водяные брызги и т. п.). При заказе оборудования заказчик всегда должен сообщать о всех имеющихся негативных воздействиях окружающей среды и монтажных установках. Кроме того, необходимо также сообщать и о таких дополнительных

внутрипроизводственных особенностях, как изоляция, выбраны и т. д.

4.6.4.3. Грунт, фундамент и крепление


Метод закрепления агрегата зависит от его конструкции и типоразмера. При закреплении агрегата промежуточным фланцем узлами должны быть использованы все расточные отверстия и продольные пазы крепёжного фланца и уголка.

При закреплении агрегата должны соблюдаться все данные и указания монтажных чертежей. При этом всегда должны быть использованы все имеющиеся крепёжные элементы.

Метод закрепления агрегата должен полностью исключать любые его движения или сдвиги. Грунт и фундамент должны обеспечивать его безупречное с точки зрения статики крепление. Не допускается воздействие на агрегат вибраций, создаваемых другими механизмами или деталями. В случае необходимости они должны быть устранены при помощи соответствующих крепёжных элементов.

При закреплении насосного агрегата необходимо учитывать общую геометрию и размеры установки и ее компоновки. Кромешко, для фиксации положения насоса должны быть использованы все имеющиеся крепежные элементы. За повреждения агрегата в результате его недостаточной устойчивости или недостаточного закрепления ответственность не несём. Все агрегатные узлы (насос и двигатель) должны быть выверены в соответствии с главой 5.

4.6.4.4. Напорная всасывающая линия

 Недопустимо использование закрепления/фиксации трубопроводных линий, а также превышение максимально допустимых сил и моментов на соединительной фланцах (см. габаритные и монтажные чертежи). Это распространяется также и на возможные температурные напряжения (см. раздел 8.3.).

Номинальный диаметр всасывающего и напорного трубопроводов должен по крайней мере соответствовать номинальному диаметру подключений насоса. Их выбор определяется скоростью потока. Скорость потока во всасывающем трубопроводе не должна превышать 1 m/s, а в напорном трубопроводе - 3 m/s. При прокладке всасывающей и напорной линии следует обратить особое внимание на наличие во всасывающем трубопроводе узких колен, угловых вентилей, обратных клапанов или вентилей. Они не должны препятствовать нормальному течению перекачиваемой среды. Если изменение поперечного сечения трубопровода неизбежно, то оно должно выполняться при помощи плавных переходников. Кроме того, недопустимо резкое изменение направления потока. При этом всегда необходимо учитывать общий сопротивление трубопроводе. Всасывающая и напорные линии должны быть герметичными и пропущены таким образом, чтобы полностью исключалось образование "воздушных мешков". Поэтому трубопроводы должны всегда прокладываться по восходящей. Шпинделы запорных арматур должны быть расположены либо горизонтально, либо вертикально вниз, а напорная линия должна иметь устройство для удаления воздуха в своей самой высокой точке. Кроме того, фланцевые уплотнения не должны выступать в просвет трубопровода. Также мы рекомендуем установку запорной арматуры перед насосом и после него, а также обратного клапана или обратного вентиля на напорной линии. Эти запорные органы предназначены только для прекращения линий, а при работе насоса всегда должны быть полностью открыты.

Перед монтажом насоса должна быть проведена тщательная очистка всех трубопроводов, задвижек и вентилей (т. е. промывка насоса), при этом должны быть удалены окалина, сварочный грат и такие забытые при монтаже детали, как гайки

и винты, и т. п. Мы не несём ответственность за повреждения насоса, возникшие вследствие наличия в рабочей среде твёрдых включений.

При применении каких-либо ёмкостей для среды они должны быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы пузьрьки воздуха и пена, образующиеся в рабочей среде, могли быть отделены от неё и не засасывались насосом.

Ёмкость с рабочей жидкостью должна иметь такие размеры и быть установлена таким образом, чтобы не происходило превышение максимального допустимой рабочей температуры и/или



температуры среды.

В связи с тем, что допуски на зазор между шпиндельной камерой насоса и шпинделем невелики, срок службы винтового насоса зависит прежде всего от степени чистоты рабочей среды.

Поэтому для обеспечения нормальных условий эксплуатации мы рекомендуем установку всасывающих фильтров со следующими размерами ячеек:

Размер ячеек	Вязкость среды
0,3	> 150 mm ² /s
0,1	37 - 150 mm ² /s
0,06	< 37 mm ² /s

При подключении трубопровода необходимо контролировать направление потока среды (стрелки на насосе). На напорной линии насоса предусмотрена установка манометра (близи насоса).

Чистка трубопроводов не разрешается проводить водой или другими жидкостями, которые имеют минимальную вязкость лежащую под минимально допустимыми производственными условиями для этой пумпы.

При откаче установки, иначе трубопроводов, насос должен быть защищён.

Откачка насоса (статическая или динамическая) приводит к повреждению насоса (особенно при уплотняющей системе) потому истекает гарантийная претензия.

4.6.4.5. Подключение других линий
Соответствующим образом должны быть выбраны и параметры всех других подключений. Кроме того, эти линии должны быть подведены к агрегату в соответствии со всеми предписаниями.

При этом ответственность за проводимые расчёты, исполнение и выбор материалов несёт исключительно заказчик. Недопустимо возникновение каких-либо механических напряжений на агрегате. Повреждённые линии должны быть немедленно отремонтированы и/или отключены.

5. Установка и монтаж


5.1. Монтажный инструмент

Для проведения полного комплекса монтажных и демонтажных работ необходимы следующие стандартные инструменты:

- скосенные отвёртки для винтов с шестигранной головкой согл. DIN 911,
- изогнутые двухсторонние торцевые гаечные ключи согл. DIN 838 - ISO 3318,
- двухсторонние гаечные ключи согл. DIN 3110,
- специальные молотки согл. DIN 1041,
- молотки с рабочими поверхностями из пластика,
- отвёртки согл. DIN 5264/А,
- отвёртки с изолированной ручкой (для электриков),
- универсальное стяжное устройство, двух- или трёхзахватное,
- клеммы для стопорных колец согл. DIN 5254,
- клеммы для стопорных колец согл. DIN 5256,
- монтажные пильзы для подшипников качения,
- специальный ключ для гайки вала (поз. 386)

5.2. Первая установка насоса


Концы валов насоса и приводного агрегата должны быть тщательно выверены/отцентрованы, так как отклонения от соосности, радиальное и торцовое смещение могут быстро привести к повреждению передаточных элементов и самого насоса. При монтаже насоса и приводного агрегата следует обратить внимание на то, чтобы максимальное осевое смещение (расстояние между концами валов), максимальное радиальное смещение (смещение их центров) и максимальное угловое смещение обоих концов валов не превышало максимально допустимых значений, соответствующих требованиям Е1855270. Эти требования выполняются установленным на заводе изготовителем опорным фонарем. Постепенный демонтаж или монтаж насоса необходимо тщательно следить за соблюдением точности его сборки.



1. Установить стрелочный индикатор на ведомом валу, вращением обеих ступиц проверить соответствие центров, в случае необходимости - произвести соответствующее корректирование

Поднятие агрегатов на фундаментной раме


Рама, насос и двигатель



2. Установить стрелочный индикатор на фланце одной из ступиц, вращением обеих ступиц проверить плавность хода, в случае необходимости - произвести соответствующее корректирование

Подъем цокольных агрегатов

Насос и двигатель в цокольном исполнении



При применении муфт специальных конструкций должны соблюдаться все предписания их изготовителей. Кроме того, недопустима передача осевой нагрузки через муфту на ведущий вал насоса.

Предельно допустимые отклонения при выверке полуумфута указаны в документе Е1855270.



Тщательная и точная выверка концов вала продлевает срок службы муфт. Недопустимо одеванием полуумфута со стороны насоса при помощи молотка.



Основание/станина насоса или другие вспомогательные средства его крепления должны быть тщательно проверены перед монтажем на наличие отклонений от заданного положения. При установке агрегата на фундаментной плате должна быть выполнена соответствующая выверка двигателя.


Предельно допустимые отклонения при выверке полуумфута указаны в документе Е1855270.



Все вращающиеся детали должны быть защищены от прикосновений. За повреждения, возникшие в результате неквалифицированно выполненного монтажа или неправильной выверки, мы ответственность не несём.

5.3. Первая установка насосного агрегата

На месте эксплуатации необходимо проверить насосный агрегат на наличие возможных повреждений. Если насос поставлен в собранном виде, то необходимо руководствоваться указаниями из раздела 5.2. После надлежащей выверки собраный агрегат должен быть надёжно закреплён. Грунт и крепление - см. раздел 4.6.



1. Установить стрелочный индикатор на ведомом валу, вращением обеих ступиц проверить соответствие центров, в случае необходимости - произвести соответствующее корректирование

Поднятие агрегатов на фундаментной раме


Рама, насос и двигатель



2. Установить стрелочный индикатор на фланце одной из ступиц, вращением обеих ступиц проверить плавность хода, в случае необходимости - произвести соответствующее корректирование

Подъем цокольных агрегатов

Насос и двигатель в цокольном исполнении



6. Ввод в эксплуатацию / Снятие с эксплуатации

6.1. Техническая документация

Внимание
Перед вводом насоса в эксплуатацию необходимо проверить наличие всей технической документации, а особенно соответствие насосного агрегата всем техническим требованиям и самому заказу, а именно:

- номер агрегата,
- тип и типоразмер,
- направление вращения и режимы эксплуатации.

6.2. Трубопроводная схема и точки замеров

Кроме того, необходимо обратить внимание на общее расположение трубопроводных линий, а также на правильность подключений и выбор параметров измерительных и управляемых устройств.

Чистка трубопроводов не разрешено проводить водой или другими жидкостями, которые имеют минимальную вязкость лежащую под минимально допустимыми производственными условиями для этой пумпы.

При откачке установки, иначе трубопроводов, насос должен быть защищен.


Откачки насоса (статическая или динамическая) приводит к повреждению насоса (особенно при уплотняющей системе) потому истекает гарантийная претензия.

Мы не несём ответственность за повреждения и неисправности, связанные с неправильным расположением и прокладкой трубопровода и выбором параметров измерительных и управляющих устройств.

6.3. Подготовка к эксплуатации

Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо выполнить следующие виды работ:

- очистить трубопроводные линии, см. раздел 4.6.4.4.,
- проверить винты крепления, см. раздел 4.6.4.3.,
- проконтролировать направление вращения на приводном агрегате; направление вращения должно совпадать с направлением, указанным на стрелкой на насосе; в случае обратного направления насос не всасывает, что в свою очередь ведёт к его повреждению.



Мы не несём ответственность за повреждения и неисправности, связанные с неправильным расположением и прокладкой трубопровода и выбором параметров измерительных и управляющих устройств.

6.4. Ввод агрегата в эксплуатацию

Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо: проверить направление и скорость вращения, следить за показаниями манометра и вакуумметра, сравнить их с заказанными работниками параметрами и контролировать температуру и вязкость рабочей среды.

Следить за показаниями манометра и вакуумметра, сравнив их с заказанными работниками параметрами и контролировать температуру и вязкость рабочей среды. Температура корпюса подшипника со стороны привода и с противоположной стороны может быть выше температуры рабочей среды на приблизительно 20-30°C, но она не должна превышать предельно допустимую рабочую температуру для валового уплотнения.

Необходимо удалить воздух из напорной линии в ее самой высокой точке до тех пор, пока из воздушного клапана или другого аналогичного органа не начнет выделяться рабочая среда. После этого клапан должен быть снова закрыт.

После пуска насоса необходимо проконтролировать соответствие показателей рабочего давления, производительности насоса, вязкости среды её температуры, скорости вращения и потребляемой мощности указанным в заказе. В случае, если удельный вес среды или её вязкость выше ранее указанных, необходимо следить за тем, чтобы приводной агрегат не был перегружен, а высота всасывания

смазочной пленки и антикоррозионными присадками (см. раздел 7.7.)

- проверить функционирование всех регулирующих и контрольных устройств после их настройки (например, аварийный выключатель, манометр и т.д.),
- для безопасности персонала должны применяться только устройства, соответствующие всем предписаниям и инструкциям.

Некоторые пояснения:

Несмотря на то, что выступающие в роли рабочих органов винтовой/шлиндеппельный пакет и вкладыш корпуса у насосов типа L4NG работают без контакта, по двум причинам все-таки необходимо следить за заполнением насоса перекачиваемой средой. Во-первых, поверхности рабочих органов должны быть покрыты средой для того, чтобы создать необходимое для функции всасывания пониженное давление (откачивание воздуха) в насосе A во-вторых, уплотнительные элементы четырех валовых уплотнений нуждаются в жидкости как для смазки, так и для их охлаждения. Если рабочие органы насоса не заполнены перекачиваемой жидкостью, то насос или не в состоянии самостоятельно всасывать среду, или процесс всасывания длится слишком долго, что в свою очередь ведет к повреждению уплотнительных элементов.

Воздействию этих факторов не подвержены насосы со специальными устройствами для компенсации описанных процессов насосы, заполненные рабочей средой доначала их эксплуатации.

Если после монтажа насоса или насосного агрегата в насосной установке предстоит проведение промывки, очистки или гидравлических испытаний, на пример, при приводе к коррозии или загрязнению насоса, для предотвращения повреждений деталей насоса такие "чужеродные" среды должны быть по возможностистро и полностью удалены из внутренних камер насоса, должны быть заполнены соответствующими консервирующими средствами.

Для предотвращения повреждений насоса такие "чужеродные" среды должны быть по возможностистро и полностью удалены из внутренних камер насоса, должны быть заполнены соответствующими консервирующими средствами.

Следить за показаниями манометра и вакуумметра, сравнив их с заказанными работниками параметрами и контролировать температуру и вязкость рабочей среды. Температура корпюса подшипника со стороны привода и с противоположной стороны может быть выше температуры рабочей среды на приблизительно 20-30°C, но она не должна превышать предельно допустимую рабочую температуру для валового уплотнения.

Необходимо удалить воздух из напорной линии в ее самой высокой точке до тех пор, пока из воздушного клапана или другого аналогичного органа не начнет выделяться рабочая среда. После этого клапан должен быть снова закрыт.

После пуска насоса необходимо проконтролировать соответствие показателей рабочего давления, производительности насоса, вязкости среды её температуры, скорости вращения и потребляемой мощности указанным в заказе. В случае, если удельный вес среды или её вязкость выше ранее указанных, необходимо следить за тем, чтобы приводной агрегат не был перегружен, а высота всасывания

насоса не была слишком велика, так как это в свою очередь может привести к появлению кавитации. Кроме того, необходимо следить за уровнем среды в ёмкости, в случае погружных агрегатов он не должен опускаться ниже уровня всасывающего патрубка.

Если для перекачивания высоковязких сред предусмотрены обогрев насоса для уменьшения значения вязкости, то во время первого и всех последующих вводов в эксплуатацию следует придерживаться достаточно долгой фазы подготовки в целых предотвращения повреждений внутренних деталей насоса и чувствительных элементов уплотнений. Это касается как обогрева кожуха корпуса, так и промывочного устройства.

6.5. Остановка насоса

Остановка приводного агрегата не требует никаких подготовительных работ. При отключении насоса против давления подачи его остановка происходит практически мгновенно (что является совершенно безопасным для насоса и электродвигателя). Поэтому между запорным органом и напорной линией рекомендуется установка обратного клапана. При длительном простое запорные органы должны быть закрыты. При изменении концентрации среды, выпадении кристаллов в ней, её затвердении и т.д. необходимо открыть насос и – в случае необходимости – промыть его соответствующей жидкостью.

6.6. Повторный ввод в эксплуатацию

После небольшого простоя новый пуск насоса может быть произведен без проведения каких-либо подготовительных работ. После длительного простоя или повторного ввода насоса в эксплуатацию необходимо произвести подготовительные работы в соответствии с разделом 6.3.

6.7. Простой

6.7.1. Время простоя - не более 3 месяцев

В случае, если вывод насоса в эксплуатацию происходит после его установки в течение 3 месяцев и его простой длился не более 3 месяцев, насос в особой консервации не нуждается.

6.7.2. Время простоя - от 3 до 6 месяцев

Перед первым вводом насоса в эксплуатацию (хранение на складе) его всасывающий и напорный патрубки должны быть закрыты заплунжерами. При снятии насоса с эксплуатации задвижки во всасывающей напорных линиях - перед насосом и после него - должны быть закрыты. При этом насос остается заполненным средой. Если в работе среде содержатся агрессивные по отношению к материалам насоса вещества, то в этом случае необходимо руководствоваться указаниями раздела 6.7.3.

6.7.3. Время простоя - более 6 месяцев

В этом случае насос должен быть обработан в соответствии с разделом 6.7.2. и заполнен консервантом. Для того, чтобы на рабочих поверхностях подшипников качения не оставалось следов от точечного давления, впредствие различных сотрясений, необходимо через определенные промежутки времени, например, каждые 4 недели, вручную проворачивать ведущий шпиндель насоса. При этом должны изменять своё положение такие детали, как шлиндельный пакет и шарикоподшипники.

6.8. Контроль в процессе эксплуатации

При правильно выполненной сборке и эксплуатации винтовые насосы фирмы Leistritz нуждаются лишь в незначительном контроле. Уerez определенные промежутки времени необходимо контролировать



При правильном выполнении сборки и эксплуатации винтовые насосы фирмы Leistritz нуждаются лишь в незначительном контроле. Уerez определенные промежутки времени необходимо контролировать

рабочее давление, подачу насоса, чрезмерное потребление мощности электродвигателем, выверку/центровку насоса (муфты), уплотнения, степень загрязненности фильтра и наличие посторонних шумов при работе насоса. Срок службы насоса в значительной степени зависит от степени чистоты перекачиваемой среды. Один раз в месяц следует проводить визуальный контроль насоса. Ход насоса должен быть спокойным, без вибраций.

Кроме того, следует контролировать уровень масла в корпусе редуктора и в крышке сопстороны привода. Необходимо также соблюдать и сроки замены масла (см. раздел 7.7).

Кроме того, необходимо регулярно проверять рабочее состояние и уровень жидкости в устройстве затворного давления уплотнительной системы.

• Недопустим сухой ход насоса! Также следует контролировать состояние валовых уплотнений. Особенно во время обкатки насоса могут появляться утечки среды.

□ Уплотнение G (кольцевое уплотнение)

При исправном кольцевом уплотнении допускаются утечки среды в объеме нескольких капель в час.

• Недопустимо скольжение кольцевого уплотнения "втуху"!

□ Уплотнение S (сальниковое уплотнение)

При исправном сальниковом уплотнении допускаются несколько бульзие утечки среды, так как уплотнительные поверхности ведущего шпинделя всегда должны быть покрыты средой.

Для этого в уплотняющем пространстве (жидкостный затвор, поз. 074) должно быть создано незначительное избыточное давление (около 0,5 бар). Предварительно настяжениик (а таким образом достигается и его герметичность) производится во время ввода насоса в эксплуатацию.

Наладка сальника:
Сальниковые набивки поставляемых нами насосов обычно проходят предварительную наладку. Набивочные кольца находятся при этом под легким предварительным натяжением. В процессе предварительной наладки сальниково всасывающим отде насоса было стекло понижено давление. Для ввода агрегата в эксплуатацию необходимо сначала снять карагуз из крьшки сальниковой (отвернуть натяжные винты, приблизительно 1/4 оборота).

Если во время работы насоса в его всасывающем отделе имеет место пониженное давление, то на жидкостный затвор необходимо поливать затворную среду. Это может быть осуществлено либо посредством предусмотренного для этой цели внутреннего канала с напорной стороны насоса, либо посредством внешнего подвода промывочной среды.

Способ промывки (и вообще ее наличие) определен в Техническом паспорте и чертеже сечения насоса (при подаче со стороны всасывания необходимость в промывке отпадает). Перед началом эксплуатации следует снять прокладку регулирующие вентили. Спустя определенное время после начала обкатки (приблизительно 10 минут) регулирующие вентили и крышка сальника должны быть отрегулированы в соответствии друг с другом таким образом, чтобы в месте уплотнения происходила незначительная утечка среды. Данный процесс следует постоянно контролировать во время обкатки до тех пор, пока не произойдет проработка набивок и не установится стационарное состояние.

Установка подачи вся наладка производится исключительно при помощи крышки сальника.

- В случае изменения рабочих параметров соответствующим образом следует подрегулировать и давление жидкости


затворов при помощи регулирующего вентиля сальниковых уплотнений.

- Недопустимо скольжение сальникового уплотнения "всухую"!**

Резервные насосы, если такие имеются, должны время от времени вводиться в эксплуатацию для обеспечения их постоянной готовности. Кроме того, необходимо проворачивать шпинделем в соответствии с раздением 6.7.3.

конструкция

E



- A - группа набивочных колец (со стороны среды)
- B - жидкостный затвор
- C - II группа набивочных колец (со стороны атмосферы)
- D - крышка сальника
- E - подвод затворной или промывочной среды

6.9. Подшипниковая опора ведущего шпинделя

Опора винтов/шпинделей осуществляется посредством цилиндрических роликоподшипников со стороны привода, а с противоположной стороны - радиально-упорных шарикоподшипников или самоустанавливающихся роликоподшипников. При указанных в пункте 4.6.2. условиях эксплуатации ресурс данных подшипников составляет 20 000 часов. Жесткий режим работы, высокие температуры, несоблюдение интервалов смазки и замены масла и т.д. могут значительно снизить их срок службы.


7. Техобслуживание / Уход

7.1. Общие указания

Техническое обслуживание включает в себя в основном контроль отдельных деталей насоса на износ и повреждения. При соблюдении рабочих параметров и условий, что перекачиваемое средство содержит абразивных веществ, винтовые насосы фирмы Leistritz типа L4NG нуждаются только в минимальном техобслуживании. Срок службы насоса определяется в значительной степени чистотой и смазывающими способностями перекачиваемых сред. Для обеспечения же более высокой эксплуатационной надежности мы рекомендуем проводить техническое обслуживание в соответствии с разделом 7.2.

7.2. Техобслуживание и инспекционный контроль

- через каждые 800 – 1.000 часов эксплуатации должны быть выполнены следующие работы:



- произвести осмотр внешнего состояния всего агрегата и самого насоса.
- обратить внимание на наличие посторонних шумов в насосе.
- проверить уровень масла в корпусе редуктора и состояние смазки на подшипниках со стороны привода, долить и дополнить в случае необходимости (см. указания по смазке в разделе 7.7)

- уровень масла в резервуарах смазочного масла и промывки уплотнений необходимо контролировать через каждые 150 часов эксплуатации. Е случае необходимости - долить и дополнить. Кроме того, следует контролировать температуру масла, расход/проток масла в направлении торцовых уплотнений и перепад давления между торцовыми уплотнениями во всасывающем отделе насоса
- объемы заполнения соответствующих систем описаны в указанных эксплуатации со ответствующего оборудования - см. "промывка уплотнений" и "система смазочного масла".

• проверить валовые уплотнения. Объем уплотнения не должен превышать нескольких капель в час

указанных в разделе 7.7. Максимально 2 года эксплуатации насос следует демонтировать и провести следующие контрольные проверки. Не должен превышать нескольких капель в час

- проверить внутренние детали на износ и наличие возможных повреждений
- проверить состояние винтов/шпилек, особенно в области подшипников/уплотнений, а также их профиль
- проверить винтовую камеру в корпусе насоса на износ и наличие повреждений
- проверить подшипники качения на исправность их работы и оторвной функции
- проверить шестерни в корпусе редуктора на износ
- незначительные царапины на проверенных поверхностях могут быть стражены и выровнены соответствующим полировальным инструментом
- изношенные детали должны быть заменены на новые
- проверить корпуса на наличие загрязнений, обнаруженные загрязнения следует удалить

7.3. Демонтаж/Повторная сборка

7.3.1. Общие требования

При надлежащем контроле и техобслуживании насоса неисправности и неполадки, для устранения которых необходим демонтаж насоса, возникают крайне редко. Если же это произошло, то необходимо - по возможности - выяснить причину неисправности перед демонтажом. Возможные причины - см. таблицу в разделе 8.1. При проведении монтажных и демонтажных работ необходимо осторожно обращаться со всеми деталями, избегать ударов и толчков. Неисправные детали должны быть очищены от загрязнений, отремонтированы или заменены на новые. После повторной сборки ведущий шпиндель должен свободно проворачиваться, иначе могут быть повреждены подшипники и валовые

установления. При всех видах работ необходимо использовать соответствующие чертежи сечений.

7.3.2. Сервисное обслуживание/Опасности

Монтажные и ремонтные работы выполняются по требованию заказчика специалистами фирмы Leistritz. При проведении ремонтных работ насос должен быть отключен (без давления), опорожнён и очищен. Это касается особенно насосов, отправляемых на ремонт на наш завод. Заполненные рабочей средой насосы изображены охраны окружающей среды и безопасности персонала на ремонт не принимаются. В противном случае заказчик несет все расходы, связанные с устранением последствий загрязнения окружающей среды.



Внимание

Если при помощи насосов, предназначенных для ремонта, перекачивались опасные или токсичные среды, заказчик должен без дополнительных запросов проинформировать об этом свой монтажный персонал и наших специалистов на месте эксплуатации или при перевозке насоса на наш завод. В этом случае к заявке на сервисное обслуживание прилагается справка о перекачиваемой среде, например, в форме технического паспорта по ТБ согласно DIN.



К опасным средам относятся:

- ядовитые, канцерогенные, негативно воздействующие на плод и изменяющие наследственный материал вещества, какими-либо образом угрожающие здоровью и жизни людей,
- раздражающие, взрыво- и пожароопасные, легковоспламеняющие вещества,
- едкие и агрессивные вещества,



За наличие необходимых предупреждающих знаков ответственность несет заказчик. При проведении различных работ на месте эксплуатации необходимо также информировать свой персонал и персонал фирмы Leistritz о возможных при этих видах работ опасностях.

7.3.3. Указания по демонтажу и сборке

Важнейшие демонтажные и сборочные работы - см. ниже. Необходимо строгое соблюдение всех указанных этапов монтажа. Мы не несем ответственность за неисправности и повреждения, возникшие в результате самовольных и неправильных выполненных сборки или демонтажа.

7.3.4. Монтажный инструмент

Перечень необходимых инструментов - см. раздел 5.1.

7.4. Демонтаж насоса

- прекратить подачу электроэнергии (выполните сжигание или запирание), после этого запрещается

включение двигателя или приводного агрегата во всасывающей и напорной линиях, они должны быть закрыты


- охладить насос до температуры окружающей среды

• отсоединить всасывающий и напорный фланцы

- отсоединить также все вспомогательные линии питания (торцовые уплотнения, системы смазочного масла)

• снять все инструменты, находящиеся вблизи насоса

- полностью опорожнить насос



- снять защитные кожухи муфты
- в случае необходимости – снять промежуточную деталь муфты (если есть)
- ослабить винты крепления (насос/фундаментная плита), насос может быть снят с фундаментной плиты с помощью соответствующего подъемного устройства
- при помошнике стяжного устройства снять полумуфту со стороны насоса
- снять призматическую шпонку (поз. 180) с концевой цапфы насосного вала
- ослабить заторный винт и уплотнительное кольцо (поз. 036, 037) и сплыть трансмиссионное масло из крышки редуктора (поз. 030)
- ослабить винты, снять крышку редуктора (поз. 030) и уплотнение (поз. 031)

Внимание! Перед демонтажем все детали необходимо пронумеровать для их правильной установки при последующей сборке насоса.

Демонтаж насоса:

- ослабить винты, нажимную шайбу, упорные кольца и зажимные элементы (поз. 186, 187, 185, 182, 181, 190), выполнить демонтаж штилевой гайки и стопорной шайбы (поз. 167, 166)
- снять детали крепления и зубчатые колеса, снять призматическую шпонку (поз. 168)
- ослабить винты (поз. 117), выполнить демонтаж крышек со стороны привода (поз. 112, 113), снять стопорные кольца (поз. 173)
- ослабить винты (поз. 124) и отжать корпус подшипника (поз. 100) со стороны привода посредством отжимных винтов; обратить при этом внимание на фиксирующие штифты (поз. 020) и уплотнительные кольца вала (поз. 052) – **(важно для насосов типа L4NG)**
- ослабить винты (поз. 123) и отжать корпус подшипника (поз. 100) со стороны привода посредством отжимных винтов. Перед тем, как выдавить корпус подшипника (поз. 100) со стороны привода, а затем и с противоположной стороны (поз. 101) из центрирующих отверстий, для направления этих деталей необходимо в два противоположных отверстия (поз. 123) вставить установочные штифты. Этим предотвращается падение подшипниковых корпусов на винты/шплинтени насоса при их внезапном срыве или снятии. Кроме того, таким образом предотвращается повреждение уплотнений **(важно для насосов типа L4NO)**.
- выдавить наружное кольцо подшипника качения (поз. 170) из корпуса подшипника со стороны привода (поз. 100), снять внутреннее кольцо подшипника качения с винтов/шплинтами

Перед дальнейшим демонтажем следует соединить шплинтели и вкладыш корпуса зажимным соединением таким образом, чтобы при снятии и демонтаже подшипников качения не произошло повреждение уплотнений. Для этого зажимного соединения применяется простое вспомогательное приспособление. Если на месте эксплуатации насоса такого приспособления нет, то оно может быть очень просто изготовлено из таких мягких материалов как, например, медь, пластмасса или дерево. Это приспособление представляет собой специальный элемент, который устанавливается посередине между двухголовочными шплинтами и одновременно фиксирует шплиндельный пакет в зазоре вкладыша корпуса (см. приведенную ниже схему), размеры данного элемента снимаются с насоса. По своей ширине он должен иметь, кроме того, слегка клиновидную форму.

Внимание

- снять уплотнение (поз. 66)
- ослабить стопорные кольца и осторожно снять торцовое уплотнение (вращающиеся детали) с винтов/шплинтами насоса
- ослабить стопорные винты внутренних торцовых уплотнений (вращающиеся детали) и осторожно снять вращающиеся детали с винтов насоса
- снять уплотнение (поз. 65) с уплотнительного корпуса
- снять нагрузку с сальниковых набивок (поз. 072) при помощи крышки сальниковой (поз. 075); ослабить следующие элементы: (поз. 075, 076, 077, 078)
- снять винты предварительного натяжения (поз. 076) и контргайки (поз. 078), выполнить демонтаж крышки сальниковой (поз. 075)
- отсоединить трубопровод регулирующего вентиля

Внимание

Перед тем, как выдавать уплотнительный корпус со стороны привода (поз. 102, а затем и с другой стороны, поз. 103), из центрирующих посадочных отверстий, для направления этих деталей необходимо в два противоположных винтовых отверстия (поз. 124) вставить установочные штифты.

Этим предотвращается падение уплотнительных корпусов на винты/шплинтели насоса при их внезапном срыве или снятии. Кроме того, таким образом предотвращается повреждение уплотнений **(важно для насосов типа L4NG)**.

- ослабить винты (поз. 122) и отжать уплотнительный корпус (поз. 102) со стороны привода посредством отжимных винтов; обратить при этом внимание на фиксирующие штифты (поз. 020) и уплотнение вала, снять плоское уплотнение (поз. 099)
- **Демонтаж при уплотнении S (сальниковые набивки)**
 - выдавить набивочные кольца (поз. 072) и затвор (поз. 073) из уплотнительного корпуса со стороны привода (поз. 102)

Демонтаж при уплотнении G (торцовые уплотнения)


- осторожно выдавать ответные кольца, неподвижные детали торцовых уплотнений (поз. 062), вместе с уплотнительными манжетами или кольцами круглого сечения из уплотнительного корпуса со стороны привода (поз. 102)
- в зависимости от конструкции торцового уплотнения сначала следует ослабить его стопорные винты, а затем осторожно снять с винта само уплотнение (поз. 062), его вращающиеся элементы

Описанный ниже процесс демонтажа касается насосов типа L4NG

При наличии двойного торцового уплотнения демонтаж выполняется следующим образом:

- ослабить винты (поз. 67) и осторожно снять крышку (поз. 65) с уплотнительного корпуса
- снять уплотнение (поз. 66)
- ослабить стопорные кольца и осторожно снять торцовое уплотнение (вращающиеся детали) с винтов/шплинтами насоса
- ослабить стопорные винты внутренних торцовых уплотнений (вращающиеся детали) и осторожно снять вращающиеся детали с винтов насоса
- снять уплотнение (поз. 65) с уплотнительного корпуса

- ослабить винты (поз. 118) и снять концевую крышку (поз. 114)
- ослабить винты (поз. 124) и снять подшипник (поз. 101) вместе с корпусом подшипника (поз. 101) с винтовыми шплинтами;
- одновременно корпус подшипника (поз. 101) вытаскивается из центрирующих посадочных отверстий уплотнительного корпуса (поз. 103 или 106)
- Для этого следует применять стажное приспособление (см. схему ниже).



Если на месте эксплуатации никаких поддающих стажных приспособлений имеется, то подшипниковый корпус (поз. 101) может быть демонтирован и при помощи отжимных винтов. При этом необходимо проявлять особую осторожность, так как при снятии винты опираются на фиксирующий элемент и вкладыш корпуса и находятся, таким образом, под нагрузкой.

□ Демонтаж торцового уплотнения (картридж)

- ослабить винты (поз. 124) и отжать корпус подшипника (поз. 101) со стороны, противоположной приводу, посредством отжимных винтов. Перед тем, как выдавать корпус подшипника (поз. 101) со стороны, противоположной приводу, из центрирующих отверстий, для направления этой детали необходимо в два противоположных винтовых отверстия (поз. 124) вставить установочные штифты. Этим предотвращается падение подшипникового корпуса на винты/шплиндели насоса при его внезапном срыве или снятии. Кроме того, таким образом предотвращается повреждение уплотнений (важно для насосов типа L4NO)..
- снять уплотнение (поз. 099)



• ослабить винты (поз. 122) и отжать уплотнительный корпус (поз. 103) с обеих сторон, противоположной приводу, посредством отжимных винтов, обратить внимание на уплотнение вала и фиксирующие штифты (поз. 020), снять плоское уплотнение (поз. 099)

• снять зажимной элемент, фиксирующий винты/шплиндели во вкладыше корпуса, приподнять винтовой пакет (поз. 150, 151) и осторожно вытащить его из корпуса

• выдавить подшипники качения (поз. 170, 171) и уплотнительные кольца вала (поз. 052) из корпусов подшипников с обеих сторон агрегата

□ Демонтаж при уплотнении S (салниковые набивки)

- выдавить набивочные кольца (поз. 072) и затвор (поз. 073) из уплотнительного корпуса (поз. 103) со стороны, противоположной приводу

□ Демонтаж при уплотнении G (торцововое уплотнение)

- выдавать ответные кольца, неподвижные детали торцовых уплотнений (поз. 062), вместе с уплотнительными манжетами или кольцами круглого сечения из уплотнительного корпуса (поз. 103) со стороны, противоположной приводу
- в зависимости от конструкции торцового уплотнения сначала следует ослабить его стопорные винты, а затем осторожно снять с винтов/шплинделя сам уплотнение (поз. 062), его врачающиеся элементы

- ослабить винты (поз. 021), снять обогревательную плиту (поз. 011) вместе с плоским уплотнением (поз. 012) (только в случае исполнения с обогревом)

□ Особенности при демонтаже насосов типа L4NG 186/151

Самоустанавливающийся роликоподшипник (неподвижный подшипник) (поз. 170) ведомого винта/шпинделя насоса (поз. 151) установлен не непосредственно на ведомом винте. Он устанавливается аксиально посредством установочной втулки (поз. 109) и расположена на ведомом винте. Для демонтажа следует сначала ослабить установочные винты (поз. 34 и 108), а затем снять с ведомого винта насоса этот самоустанавливающийся роликоподшипник вместе с установочной втулкой (поз. 109). Снять призматическую шпонку (поз. 325). При демонтаже следует пользоваться соответствующим чертежом сечения насоса.

Дальнейший демонтаж насосов типа L4NO.

Демонтаж уплотнительного корпуса (поз. 102), торцовых уплотнений, подшипников качения, включая уплотнительные кольца, выполняется в случае необходимости. При этом следует пользоваться соответствующим чертежом сечения насоса.

□ Демонтаж интегрированного клапана (предохранительного клапана)

Каждому насосу типа L4NG — в зависимости от его типоразмера — соответствует определенный предохранительный клапан (см. приведенную ниже таблицу).

типоразмер клапана	VLN 48	VLN 70	VLN 96	VLN 106	VLN 140
типоразмер насоса	140	164	186	240	
типоразмер клапана	VLN 140	VLNF 107	VLNF 140		

Демонтаж/монтаж этих интегрированных клапанов, играющих важную роль в обеспечении безопасности агрегата, может выполняться только специалистами, соответствующую подготовку получившими от персонала специальных знаний и навыков, позволяющих надлежащим образом выполнить монтаж и демонтаж внутренних деталей отдельных клапанов. Мы не несем ответственность за неисправности и повреждения агрегата, а также угрозу/для персонала или окружающей среды, возникшие вследствие самовольного или неправильного выполнения сборки/демонтажа.

В случае, когда проведение демонтажных работ на месте эксплуатации все-таки является неизбежным, всегда следует помнить о предварительно напряженной пружине клапана.

□ Демонтаж интегрированного клапана (предохранительного клапана)

- отсоединить от корпуса насоса клапана (поз. 200), винты (поз. 027) и уплотнение (поз. 026), снять промежуточную плиту (поз. 203) (только в случае исполнения "рециркуляция в бак") • частичная разгрузка клапана пружинами (поз. 235) осуществляется поворачиванием установочного винта (поз. 222) вправо, при этом необходимо заметить количество оборотов
- пружина клапана должна разгрузиться через крышки клапана (поз. 209), медленно и при помощи соответствующих средств (при этом винты крепления (поз. 211) попарно заменяются динамическими винтами), так как в ином случае крышка клапана (поз. 209) будет просто мгновенно — катапультирована" сильной пружиной из корпуса клапана (поз. 209)

- следует соблюдать указания чертежей сечения
- равномерно ослабить оставшиеся винты и снять их

• вытащить крышку (поз. 209) вместе с установочным винтом (поз. 222) и тарелкой пружины (поз. 220) из корпуса клапана после того, как произойдет полная разгрузка пружины сжатия (поз. 235)

• снять пружину сжатия (поз. 235) и плоское уплотнение (поз. 210) с ослабленной стопорное кольцо (поз. 223) и - выдавить "установочный винт (поз. 222) из крышки (поз. 209), отвинтить разбивовую заплушки (поз. 215) и уплотнение (поз. 216) отседла клапана (только в случае исполнения без маховика)

В случае, если Вам потребуется сервисное обслуживание или консультации или у Вас появится необходимость в переоборудовании агрегата или в изменении рабочих параметров, просим обращаться непосредственно наше предприятие или в одно из наших торговых представительств.

• ослабить винты (поз. 214) и вытащить из корпуса клапана крышку его седла (поз. 217) вместе с крышкой (поз. 219), ослабить уплотнение (поз. 213)


• демонтировать маховик (поз. 227) и вывинтить из крышки (поз. 215) регулирующий шпиндель (поз. 225) (только в случае исполнения с маховиком)

□ Демонтаж предохранительного клапана (L4NO)

Демонтаж интегрированных клапанов у насосов типа L4NO выполняется так же, как и демонтаж присоединенных интегрированных клапанов. Разница заключается в том, что корпус клапана у насосов типа L4NO является частью корпуса насоса.

В случае, если Вам потребуется сервисное обслуживание или у Вас появится необходимость в переоборудовании агрегата или в изменениях рабочих параметров, просим обращаться непосредственно наше предприятие или в одно из наших торговых представительств.

7.5. Сборка насоса


При повторной сборке насоса применять только исправные и чистые детали. **Соблюдать указания на чертеже сечения.**

В случае монтажа новых корпусных деталей в процессе повторной сборки для прояснения этого вопроса мы рекомендуем обращаться непосредственно наше предприятие или в одно из наших торговых представительств. Кроме того следует контролировать детали корпуса на наличие в них возможных загрязнений и таких мелких деталей, как гаек, болтов, шпилек и т. д.


При повторной сборке следует заменить все статические прокладочные уплотнительные кольца, плоские уплотнения и кольца круглого сечения на новые, а также уплотнительные кольца вала (в случае их повреждения или демонтажа).

Непосредственно перед сборкой следует подготовить все необходимые вспомогательные средства и инструмент (см. пункт 5.1 "Монтажный инструмент").

Выполнить предварительный монтаж уплотнительных колец вала (поз. 052) в подшипниковых щитах (поз. 104 и 105 или поз. 116, в крышке (поз. 112).


При монтаже уплотнительных колец вала особое внимание следует обратить на позицию уплотнительных кромок (см. соответствующие чертежи сечения).

Запрессовка уплотнительных колец вала в посадочные отверстия должна производиться при помощи механического или гидравлического прессовочного приспособления и соответствующего пулансона. Всегда следует следить за тем, чтобы усилие запрессовки прикладывалось как можно ближе к наружному диаметру, а давление пулансона - параллельно к оси посадочного отверстия.



Монтаж деталей

- проверить правоту направление корпуса насоса
- перед вводом шпинделей (поз. 150, 151) следует произвести их смазку, а также смазку корпусного отверстия
- расположить ведущий и рабочий шпинделей (поз. 150, 151) прямо, горизонтально и параллельно друг к другу
- ввод шпиндельного пакета следует производить при помощи монтажного подъемника



□ Монтаж уплотнения G (кольцевое уплотнение)

- При монтаже кольцевого уплотнения (поз. 062) необходимо соблюдать исключительную чистоту, избегать повреждений скользящих поверхностей шпинделей (поз. 150) не должны иметь какихлибо повреждений в области валового уплотнения.
- одеть на валы вращающиеся детали торцовых уплотнений (поз. 062)
- для уменьшения сил трения при монтаже торцовых уплотнений (поз. 062) необходимо смазать шпинNELI (поз. 150) в области вращающихся уплотнительных элементов тонким слоем масла или силиконового жира; при этом недопустим контакт колец круглого сечения из эпоксидного каучука (EP) и минеральных масел или жиров, мы рекомендуем в таких случаях силиконовый жир
- затянуть стопорные винты
- установить в уплотнительном корпусе со стороны привода и с другой стороны (поз. 102, 103) ответные кольца, статические элементы торцовых уплотнений (поз. 062) с уплотнительными манжетами или кольцами круглого сечения
- при запрессовке ответных колец необходимо следить за равномерным распределением давления запрессовки; для применения только водяного или алкогольного
- необходимо следить за положением пазов (если такие имеются) в ответных кольцах торцовых уплотнений и просечных штифтов (поз. 061) в уплотнительных корпусах (поз. 102, 103)
- установить плоское уплотнение (поз. 099) на корпусе насоса (поз. 001) со стороны привода и с другой стороны, в случае необходимости произвести смазку

При наличии двойного торцового уплотнения сборка выполняется следующим образом:

- установить в крышках (поз. 65) и в уплотнительном корпусе со стороны привода и с противоположной стороны (поз. 102, 103) ответные кольца, неподвижные элементы торцовых уплотнений

- надеть на валы внутренние врачающиеся детали торцового уплотнения

- установить стопорное кольцо (поз. 169)

- надеть на валы внешние врачающиеся детали торцового уплотнения

- затянуть стопорные винты

▼ Только при сборке насосов типа L4NG

- перед монтажом уплотнительных корпусов с обеих сторон привода и с противоположной стороны (поз. 102, 103) для лучшего направления этих деталей в два противоположных винтовых отверстия (поз. 124) следует ввести установочные штифты. Этим предотвращается опора и давление ответных колец торцовых уплотнений (из-за веса уплотнительных корпусов) на шпинделли и повреждение самих шпинделей.
- осторожно провести \rightarrow через концы шпинделей оба уплотнительных корпуса (поз. 102, 103, со стороны привода и с другой стороны) и посредством винтов с цилиндрической головкой (поз. 122) выполнить их предварительный монтаж на корпусе насоса
- для выверки и центровки уплотнительных корпусов и корпуса насоса вставить цилиндрические штифты (поз. 020).
- Для тонкой центровки как с обеих сторон насоса (поз. 001) в направлении уплотнительного корпуса (поз. 103), так и со стороны уплотнительного корпуса (поз. 103) в направлении корпуса подшипника (поз. 101) предусмотрено по два цилиндрических штифта (поз. 020). Оба эти штифта расположены со смещением в 90° друг относительно друга и обеспечивают таким образом точную фиксацию указанных выше деталей.

□ Только при монтаже уплотнения S (салниковые набивки)

- посадочные диаметры шпинделей не должны иметь каких-либо повреждений области валовых уплотнений
- перед монтажом уплотнительных корпусов с обеих сторон привода и с противоположной стороны (поз. 102, 103 или 106) для лучшего направления этих деталей в два противоположных винтовых отверстия (поз. 124) следует ввести установочные штифты. Этим предотвращается повреждение уплотняющих диаметров шпинделей (из-за веса уплотнительных корпусов).
- установить плоское уплотнение (поз. 099) на корпусе насоса (поз. 001) со стороны привода и с другой стороны, в случае необходимости произвести смазку осторожно провести \rightarrow через концы шпинделей оба уплотнительных корпуса (поз. 102, 103, со стороны привода и с другой стороны) и посредством винтов с цилиндрической головкой (поз. 122) выполнить их предварительный монтаж на корпусе насоса
- для выверки и центровки уплотнительных корпусов и корпуса насоса вставить цилиндрические штифты (поз. 020).
- Для точной центровки как с обеих сторон насоса (поз. 001) в направлении уплотнительного корпуса (поз. 103), так и со стороны уплотнительного корпуса (поз. 103) в направлении корпуса подшипника (поз. 101) предусмотрено по два цилиндрических штифта (поз. 020). Оба эти штифты расположены со смещением в 90° друг относительно друга и обеспечивают таким образом точную фиксацию указанных выше деталей.
- по отдельности расположить набивочные кольца вокруг ведущего шпинделя и равномерно запрессовать их в корпус сальника при помощи крышки сальника, при этом разъемы

отдельных колец (поз. 072) должны быть смешены по отношению друг к другу на 90° , соблюдать при этом количество и размер (сечение) колец

- в соответствии с чертежом сечения установить затвор между набивочными сальниковыми кольцами

- равномерно и без перекоса "давить" крышку сальника (поз. 075) в отверстия корпуса сальника

- установить детали крепления и предварительного натяжения (поз. 076, 077, 078), не оказывая при этом сильного давления на кольца набивки, их предварительное натяжение производится только при вводе насоса в эксплуатацию

- выполнить монтаж трубопровода регулирующего клапана / вентиля

□ Монтаж со стороны, противоположной приводу

- провести корпус подшипника (поз. 101) через шпиндель и закрепить его посредством винтов (поз. 124) на корпусе насоса (поз. 001)
- для обеспечения точной выверки и центровки корпуса подшипника и корпуса насоса вставить цилиндрические штифты (поз. 020). Для точной центровки как с обеих сторон корпуса насоса (поз. 001) в направлении уплотнительного корпуса (поз. 102), так и со стороны уплотнения
- для предупреждения повреждений уплотнения (а особенного торцового уплотнения) при "закидывании" подшипников качения следует подпереть ведущий и рабочий шпиндель со стороны привода
- для опоры шпинделей во вкладыше корпуса может также применяться зажимное приспособление, описанное ранее в пункте 7.4.2 «Демонтаж».
- провести через концы шпинделей и осторожно "давить" подшипники качения (поз. 171) во внутренние диаметры подшипниковых корпусов, при этом могут применяться надвижные гильзы и недопустимо применение молотка
- одеть установочную шайбу (поз. 177) на ведущий шпиндель (поз. 150)
- соединить при помощи винтов с цилиндрической головкой (поз. 118) и пружинных колец (поз. 119) концевую крышку (поз. 114) с корпусом подшипника
- одеть расторгнутые кольца (поз. 178) на шпиндель (поз. 150)
- вложить призматическую шпонку (поз. 168)
- одеть зубчатое колесо (поз. 160) на ведущий шпиндель (поз. 150)
- обезжирить / удалить смазку (отверстия) с концов рабочего шпинделя (поз. 151), зажимных элементов и зубчатых колес (поз. 163, 162)
- одеть на рабочий шпиндель зубчатое колесо (поз. 163) с зажимными элементами (поз. 190) и упорными кольцами (поз. 181 или 182); расположение зажимных элементов см. чертеж сечения
- одеть на ведущий шпиндель зубчатое колесо (поз. 161), закрепить и зафиксировать шлицевую гайку и стопорную шайбу (поз. 166, 167)
- выполнить предварительный монтаж (но не затягивать!) зубчатого колеса (поз. 162) с оставшимися зажимными элементами (поз. 190), упорным кольцом (поз. 182), шлицевой гайкой (поз. 166) и стопорной шайбой (поз. 167) на рабочем шпинделе

□ Монтаж со стороны, противоположной приводу

- провести корпус подшипника со стороны привода (поз. 100) через шпиндель и закрепить его посредством винтов (поз. 123) на корпусе насоса (поз. 001)
- для обеспечения точной выверки и центровки корпуса подшипника и корпуса насоса вставить цилиндрические штифты (поз. 020). Для точной центровки как с обеих сторон корпуса насоса (поз. 001) в направлении уплотнительного корпуса

- (поз. 102) в направлении корпуса подшипника (поз. 100) предусмотрено подшипники цилиндрических штифта (поз. 020). Оба эти штифта расположены со смещением в 90° друг относительно друга и обеспечивают, таким образом, точную фиксацию упомянутых выше деталей.

- провести через концы шинделей и осторожно "давить" подшипники качения (поз. 170) во внутренние диаметры подшипниковых корпусов; при этом могут применяться надвижные гильзы и недопустимо применение молотка (пункт 7.7).

- установить стопорные кольца (поз. 173) на подшипники качения (поз. 120) подходящей смазкой для подшипников качения (см. пункт 7.7).

- соединить винтами с цилиндрической головкой (поз. 117) крышку со стороны привода (поз. 112, 113) и корпус подшипника.

- "давить" уплотнительное кольцо вала (поз. 116) в крышку (поз. 112) (если еще не был выполнен предварительный монтаж)

□ Особенности при сборке насосов типа L4NG 186/

- Выполнить монтаж самоустанавливающуюся роликоподшипника (поз. 170) вместе с установочной втулкой (поз. 109), призматической шпонкой (поз. 325), распорным кольцом (поз. 193) и стопорным кольцом (поз. 173) на ведомом винте/шпинделе насоса и закрепить посредством установочных винтов (поз. 34 и 108) в соответствии с осевым центрирующим элементом двухголового винтового пакета. Зубчатые колеса (поз. 162 и 163) закрепляются зажимными элементами (поз. 190) не непосредственно на ведомом винте насоса, а при помощи монтажной втулки (поз. 110).
- При сборке следует пользоваться соответствующим чертежом сечения насоса.

▼ Выполнение сборки насосов типа L4NO

- установить в уплотнительном корпусе (поз. 102) со стороны привода и с противоположной стороны ответные кольца, неподвижные элементы (поз. 062) вместе с уплотнительными манжетами или кольцами круглого сечения
 - при запрессовке ответных колец необходимо следить за равномерным распределением давления запрессовки, кроме того, для уменьшения трения кольца круглого сечения следует применять только воду или алкоголь
 - необходимо следить за положением пазов (если таковые имеются) в ответных кольцах торцевых уплотнений и положением просечных штифтов (поз. 061) в уплотнительных корпусах (поз. 102)
 - выполнить предварительный монтаж обоих уплотнительных корпусов (поз. 102) со стороны привода и противоположной стороны и корпуса подшипника (поз. 100 или 101)
- Дальнейшее выполнение сборки соответствует в основных чертках сборке насосов типа L4NG. Но при этом следует учить особенности насосов типа L4NO, а также последовательность демонтажа в документации и пользоваться соответствующим чертежом сечения насоса.**

• Монтаж стороны, противоположной приводу / Конечная сборка зубчатых колес

- навинтить поворотный трензель с прокладкой из листовой меди на конец ведущего шпинделя может быть повернут (как и для крепления шлицевой гайки (поз. 166) и крючкового ключа (поз. 166)).
- провернуть ведущий шпиндель и проверить плавность его хода; следуя учитывать, что этот должен преодолеваться определенный момент трения уплотнительных колец вала и торцовых упоров или набивочных колец


На данном этапе сборки ведущий шпиндель опирается в радиальном и осевом направлении на подшипники качения, что означает, что ведущий шпиндель может быть повернут, но не имеет радиального опору.

Но устройство и расположение подшипников качения с другой стороны, противоположной приводу, допускает все-таки назначительное осевое перемещение рабочего шпинделя. Это перемещение является необходимым для симметричной установки боковых поверхностей/сторон двуподложного шпиндельного пакета. Достигается это осторожным проворачиванием ведущего шпинделя вправо и влево до соответствующей точки давления.

При данном положении шпиндельного пакета может быть выполнена выверка шпинделей и регулировка их среднего бокового зазора. Порядок исполнения: проворнуть ведущий шпиндель налево/направо на боковую поверхность рабочего бокового зазора. Теперь необходимо расположить ведущий шпиндель точно посередине между обеими точками упора.

Внимание

При выполнении описанных выше работ не допускается проворачивание рабочего шпинделя. Угол поворота между обеими точками упора очень мал. Поэтому очень трудно определить его середину путем отмечения обеих этих точек. Ещё в случае рекомендуется применение стрепочного индикатора. Стойки индикатора закрепляются на корпусе кронштейне. Индикатор должен касаться боковой поверхности зубчатого колеса со стороны привода. И если провернуть теперь ведущий шпиндель, как это было описано ранее, между обеими точками упора, то при помощи стрепочного индикатора становится возможным точное определение середины угла поворота.



- Положение шпинделей должно быть зафиксировано закреплением зубчатого колеса (поз. 162, 162) на рабочем шпинделе (поз. 151) при помощи кольцевых зажимных элементов (поз. 190). Осторожно затянуть винты для закрепления этих зажимных элементов.

Внимание

При этом недопустима передача вращающего момента на рабочий шпиндель. Так как может произойти изменение отрегулированного ранее бокового зазора.

- Уже путем легкой затяжки описанных выше винтов достигается фиксация шпинделей. Для полной затяжки кольцевых зажимных элементов с указанными в пункте 8.2. моментами между зубчатыми колесами следует закрепить кусок полосовой меди (в качестве предохранителя от прокручивания). Сила, противодействующая моменту затяжки винтов, прилагается через ведущий шпиндель при помощи крючкового ключа и шлицевой гайки (поз. 166).

Внимание
Только надежным образом отрегулированный боковой зазор гарантирует надежную работу насоса. Мы не несем ответственность за бесперебойную работу насоса. Мы не несем ответственность за неисправности и повреждения, возникшие в результате самовольной и неправильной выполненной сборки.

- Только надлежащим образом отрегулированный боковой зазор гарантирует надежную и бесперебойную работу насоса. Мы не несем ответственность за неисправности и повреждения, возникшие в результате самовольной и неправильной выполненной сборки.

• После выполненной таким образом юстировки ведущий шпиндель должен легко проворачиваться вручную (в случае больших размерных серий насосов для этого может быть использован какой-нибудь удлинитель-струбцина или другое подобное приспособление)

- надежно привинтить крышку редуктора (поз. 030) вместе со смазанным плоским уплотнением (поз. 031) и цилиндрическими винтами (поз. 032) к корпусу подшипника со стороны противоположной приводу
- выплынить установку резьбовой заглушки (поз. 036) и уплотнительного кольца (поз. 037)
- выплынить монтаж масломерного газка (поз. 038)
- произвести затяжение трансмиссионного масла через отверстие для воздушного фильтра (поз. 042) в соответствии с пунктом 7.7.
- выплынить установку воздушного фильтра (поз. 042)
- выплынить пряматическую шпонку (поз. 180)
 - нагреть полуумфту со стороны насоса до приблизительно 110°C и одеть ее на конец ведущего шпинделя (поз. 150). Недопустимо одевание полуумфты при помощи молотка, так как может произойти повреждение подшипника качения и валового уплотнения.



■ Монтаж интегрированного клапана

предохранительный клапан)

- ввинтить регулирующий шпиндель (поз. 225) вместе с кольцом круглого сечения (поз. 226) в крышку седла клапана (поз. 217), установив маховик (поз. 227) на регулирующий шпиндель (поз. 225) (только при исполнении с маховиком)
- конус клапана (поз. 219) ввести в крышку его седла (поз. 217) вместе с его конусом (поз. 200) крышки его седла (поз. 217) уплотнением (поз. 213); надежно закрепить все это винтами (поз. 214)
- одеть пружину клапана (поз. 235) торцовой стороной на направляющую пружины сжатия конуса (поз. 219)

- вложить в канавку установочного винта (поз. 222) кольцо круглого сечения (поз. 224)
- накрутить тарелку пружины (поз. 220) до самого буртика на установочный винт (поз. 222), смазать установочный винт и вращательным движением вдавить его в отверстие крышки клапана (поз. 209)
- зафиксировать стопорным кольцом (поз. 223) установочный винт (поз. 222) от осевого смещения
- провести сборку корпуса клапана (поз. 200) и его крышки (поз. 209) вместе с установочным винтом (поз. 222) и напряженным плоским уплотнением (поз. 210)
- для крепления сначала необходимо равномерно и до упора ввинтить два противоположных длинных цилиндрических винта
- ввинтить винты (поз. 211) в оставшиеся монтажные отверстия, затем удалить длинные монтажные винты и ввинтить оставшиеся винты (поз. 211)
- установить промежуточную плиту (поз. 203) (только в случае исполнения - рециркуляция в ёмкость)
- установить на корпусе насоса корпус клапана (поз. 200) и уплотнение (поз. 026), хорошо закрепить их винтами (поз. 027, 253, 254 и 256)

После полностью выполненной сборки насос следует снова подключить к приводному агрегату и закрепить его в соответствии с указаниями пункта 5.2. Затем подключить надежным образом напорную, всасывающую и другие необходимые питающие линии. Е процессе повторного ввода насоса в эксплуатацию в соответствии с главой 6 следует настроить необходимое давление срабатывания предохранительного клапана (если таковой имеется).

Тонкая настройка давления срабатывания может быть достигнута только путем измерений и анализа значения подачи рабочего давления. Если их проведение на месте эксплуатации насоса не представляется возможным, то все эти работы выполняются на заводе-изготовителе.

Если при демонтаже насоса было записано количество поворотов при разгрузке пружины сжатия, то давления срабатывания может быть почти точно настроено тем же количеством поворотов установочного винта (поз. 222). Не следует применять это правило в случае применения сменной клапанной пружинки.

Упрощенная настройка давления срабатывания:

- при помощи установочного винта (поз. 222) создать легкое предварительное напряжение в пружине клапана (поз. 235)
- запустить насос, открыть дроссельную задвижку А
- закрыть задвижку С на стороне всасывания таким образом, чтобы манометр D указывал приблизительно -0,4 ... -0,5 bar (среднее нижнее давление)
- медленно заскрывать задвижку А, постоянно наблюдая показания манометров В (напорная сторона) и D (сторона всасывания)
- если значение давление на манометре D слегка повышается в направлении атмосферного, то это означает, что клапан сработал при значении давления В
- если необходимо значение давления не было достигнуто, то следует открыть задвижку А и посредством установочного винта (поз. 222) изменить давление срабатывания
- при проворачивании по часовой стрелке значение параметра уменьшается, а против часовой стрелки увеличивается
- этот процесс настройки повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое значение давления




Bild 01

7.6. Запасные части

Мы всегда рекомендуем заказчику заказывать один дополнительный насос на хранение на складе. Кроме того, необходимые запчасти могут быть индивидуально подобраны для каждого заказчика. В этом случае в заказе должны быть указаны следующие данные:

- тип насоса,
- типоразмер насоса,
- номер агрегата по системе фирмы Leistritz,
- номер чертежа сечения и номера деталей,
- заказчик,
- первооборудование/год/новые условия эксплуатации,
- фамилия,
- адрес,
- номер телефона.

Внимание

Заменяемость отдельных деталей может быть гарантирована только при точном указании приведенных выше данных.

Применять разрешается только оригинальные запасные части фирмы Leistritz.

О консервации и промежуточном хранении запасных частей и агрегатов - см. разделы 3.4. и 3.5.

7.7. Указания по смазочным материалам

Приведенные ниже детали насосов серии L4NG нуждаются в регулярной смазке:

- коробка редуктора с прямозубыми шестернями, включая смазываемые масляным туманом подшипники качения,
 - подшипники качения со стороны привода.
- Очень важным является выбор смазочных материалов. Выбирать их необходимо только в соответствии с Таблицей смазочных материалов. Она находится в Приложении к данному Руководству.

8. Неполадки, их причины и устранение

8.1. Таблица определения причин неполадок и их устранения

Приведённая ниже таблица служит для определения возможных неисправностей и неполадок на насосном агрегате. Если при эксплуатации насоса были выявлены какие-либо неполадки, не указанные в этой таблице, то мы рекомендуем обратиться на

Неполадки в работе винтового насоса			
	Насос не всасывает и не перекачивает		
	Слишком низкие давление и подача		
	Неустойчивая подача		
	Насос негерметичен		
	Насос работает с шумом		
	Насос "заедает"		
	Перегрузка двигателя		
	Агрегат дрожит / вибрирует		
		Причины неполадок и их устранение	
		<p>Сравнить направление вращения двигателя со стрелкой на насосе, в случае необходимости изменить направление вращения двигателя.</p> <p>Проверить всас. трубопровод и арматуру на герметичность; если вакуумметрич. высота всас. слишком велика - укоротить всасывающий трубопровод, проложить его по прямой, увеличить его Ду, опустить насос, увеличить объемный поток, уменьшить завихрения в потоке</p>	
		<p>В насосе на стороне всасывания отсутствует седла - немедленно отключить насос и заполнить его рабочей средой.</p> <p>Слишком низкая скорость вращения агрегата или повышенная скорость вращения и отдачу мощности приводного агрегата, в случае необходимости - подогреть двигатель с указанными на табличке значениями.</p>	
		<p>Слишком высокое рабочее давление - проверить рабочие параметры насоса, слишком высокая вязкость - сравнить рабочие параметры насоса, слишком большими шагами шинделя или повысить вязкость среды, плавучим изменения её температуры</p> <p>Повреждение уплотнительной системы из-за сухого хода насоса. Если в уплотнительной системе не предусмотрено устройство винтного орошения (спрейер) или оно дефектно, то при длительном сухом ходу может произойти повреждение уплотнительных колец, они могут быть вымыты средой в шиндельную камеру и вызвать этим заедание насоса. Ремонт насоса.</p>	
		<p>Воздух во всасывающей и напорной системе - спустить воздух в самой высокой точке, установить бульбушку ёмкость для рабочей среды с лучшим воздухоуделительными свойствами, провести рециркуляционный трубопровод ниже уровня рабочей среды.</p> <p>Повреждение торцового уплотнения из-за промесей в рабочей среде, износ уплотнительных поверхностей кольц., повреждение уплотнительных поверхностей кольц из-за сухого хода (перегрев), Поман замена торцов уплотнения.</p>	
		<p>Проверить сальниковые уплотнения, в случае необходимости - выполнить повторную нападку крюшечек сальников в соответствии с указаниями пункта 6.8. -Нападка сальника".</p> <p>Повреждение насоса из-за перегрузки. Шинделы заедают или приработались в корпусе. При незначительных повреждениях - отполировать дефектные места, провести повторный монтаж, контролировать параметры и режим насоса.</p>	
		<p>Повреждение насоса из-за перегрузки, сильный износ деталей насоса - ремонт насоса с использованием запасных частей.</p>	
		<p>Напряжённые трубопроводы. линии - проложить линии заново, подключить их без напряжения. При необходимости установить в трубопроводах компенсаторы, закрепить или поддержать их надлежащим образом (см. также раздел 4.5.4.4.).</p> <p>Неравномерно затянутые фундаментные болты крепления - равномерно затянуть их, не создавая напряжения в агрегате..</p>	
		<p>Дефектные шарикоподшипники - демонтировать их и заменить на новые.</p> <p>Дефектные муфтовые прокладки - демонтировать агрегат и заменить прокладки.</p>	



Наш завод или в одно из наших торговых представительств.
При устранении отдельных неисправностей насос и система



затворного масла не должны находиться под давлением, рабочая среда должна быть сухая.

8.2. Моменты затяжки винтов

Необходимые моменты затяжки согл. VDI 2230, лист 1 (средний коэффициент трения, фактор 0.14), для винтов с метрической основной резьбой согл. DIN 13, часть 13, и размеры головок винтов с шестигранной головкой согл. ISO 4014, 4016 и 4018 или с чиплиндрической головкой согл. DIN 912.

M6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Или **ПОДСКАЗКА**:
При эксплуатации или пребывании в них Аппарата может
привести к повреждениям агрегата и, следовательно, к выходу насоса из строя.
Возможные температурные напряжения должны
быть компенсированы путем принятия соответствующих мер,
например, применением гибких трубопроводных элементов.

Размер резьбы	Класс прочности	Момент затяжки в Nм
M6	8.8	10.4
M8	8.8	25
M10	8.8	51
M12	8.8	87
M16	8.8	215
M20	8.8	430
M24	8.8	740
M30	8.8	1500
(M33)	8.8	2000
M36	8.8	2600

Первоиздание
Дата : 10. 01. 2005 Исполнил Прозврил : Утверждено :
Отдел KDP

9. Чертежи и др. документация см. в Приложении

Указания по смазочным материалам

Смазочная точка 1: коробкаредуктора

Заполнить трансмиссионным маслом крьшкуредуктора (поз.30) до середины маслопомерного пазка (поз.38) в соответствии с Таблицей смазочных материалов.

Смазочная точка 2: подшипники качения со стороны привода

Для смазки (или повторной смазки) подшипников качения со стороны привода должна применяться высокосортная и термостойкая консистентная смазка для подшипников в соответствии с Таблицей смазочных материалов.

Количество и расход (общие указания)

В приведенной ниже таблице указаны количество смазки и масла, интервалы между сменами масла и смазочный цикл для насосов всех типоразмеров серии L4NG / L4NO.

Сроки для повторной смазки определены для температуры рабочей среды 100°C и 200°C (см. Таблицу смазочных материалов).
При соответственном повышении температуры только на 60°C указанные интервалы между сменами масла должны быть наполовину сокращены.

Указанные объемы заполнения маслом являются приближенными значениями и действительны только для объемов масла в отношении конкретных проектов и установок содержащихся в техническом паспорте, входящем в состав соответствующей проектной документации. В общем случае крышка редуктора должна заполняться до середины масломерного глазка. Кроме того, тавтоницы/штуфера всегда должны быть заполнены соответствующей консистентной смазкой для подшипников качения.

Насос	Количество масла горизонтальный насос	Смена масла, вертикальный насос	Подшипник смазки	Интервал между смазками
Насос			Смена масла, подшипник смазки	Интервал между смазками
L4NG (O) 48	0,15 l	0,34 l	0,34 l	8000 h 35 от³ 800 h
L4NG (O) 62	0,65 l	1,3 l	0,65 l	8000 h 50 от³ 800 h
L4NG (O) 82	0,78 l	1,6 l	1,3 l	8000 h 60 от³ 800 h
L4NG (O) 96	1,1 l	2,2 l	2,0 l	8000 h 80 от³ 800 h
L4NG (O) 126	1,4 l	3,0 l	3,2 l	8000 h 130 от³ 800 h
L4NG (O) 140	2,0 l	4,0 l	4,5 l	8000 h 280 от³ 800 h
L4NG (O) 164	2,0 l	4,8 l	7,0 l	8000 h 450 от³ 800 h
L4NG (O) 186	3,9 l	10,5 l	12,0 l	8000 h 750 от³ 800 h
L4NG (O) 240	6,7 l	11,9 l	16,0 l	8000 h 1,15 dm³ 600 h


Таблица смазочных материалов

Применение при имеющихся температурах среды

Коробка редуктора с шестернями	до 100°C		от 100°C до 200°C	
	Подшипники качения со стороны привода	Коробка редуктора с шестернями	Подшипники качения со стороны привода	Коробка редуктора с шестернями
Aral	Degol BG 100	Araib HP 2	Degol BG 150	—
BP	BP-Energol GR-XP100	BP-Energetease LS-EP2	BP-Energol GR-XP 150	—
Castol	Alpha-MW 100 или Alpha-SP 100	Spheerol Ap 2	Alpha-MW 150 или Alpha-SP 150	—
Dea	Falcon CLP 100	Glissando EP 2	Falcon CLP 150	Diskor Plus 2
Esso	Spartan EP100	Beacon Ep 2	Spartan EP 150	Unirex S 2
Fuchs	Renolin MR 30	Renolit FEP 2	Renolin MR 40	Renoplex EP 3
Mobil	Mobilgear 627	Mobilux EP 2	Mobilgear 629	Mobiltemp SHC 32
Optimol	Optigear 100 или Ultra 100	Olit 2 EP или Longtime PD 2	Optigear 150 или Ultra 150	Optitemp HT 2
Shell	Omala ISOVG 100	Alvania Grease Ep 2	Omala ISOVG 150	Darina Grease 2

Внимание!

При выполнении повторной смазки следует учитывать, что востолнять должны только возникшие потери смазочного материала. Указанные количества консистентной смазки для подшипников действительны только для первичного заполнения или при монтаже новых подшипников. Ни в коем случае недопустимо переполнение камер/объемов подшипников качения. Их объемы должны быть заполнены только на приблизительно 30%.



число оборотов "n" до макс 1500 мин ⁻¹			число оборотов "n" до макс 3600 мин ⁻¹		
Ø муфта до da =	R макс	A макс	R макс	A макс	
30	0,06	0,06	0,04	0,04	
40	0,07	0,07	0,05	0,05	
50	0,08	0,08	0,05	0,05	
65	0,09	0,09	0,06	0,06	
80	0,10	0,10	0,07	0,07	
100	0,12	0,12	0,08	0,08	
120	0,14	0,14	0,09	0,09	
140	0,16	0,16	0,10	0,10	
160	0,17	0,17	0,11	0,11	
180	0,19	0,19	0,12	0,12	
200	0,21	0,21	0,13	0,13	
225	0,23	0,23	0,15	0,15	
250	0,25	0,25	0,16	0,16	

В руководстве по эксплуатации насоса в разделе 5 (Установка и монтаж) описано, что концы валов насоса и приводного двигателя должны быть тщательно выставлены друг относительно друга. В выше приведенной таблице можно определить качество этого позиционирования с учетом размера муфты [da].

Необходимо учитывать также, что позиционирование показанного типа может выполняться только в случае горизонтально устанавливаемых насосных агрегатов.

В случае агрегатов с (фонарной установкой) необходимо следить за тем, чтобы положение вала насоса определялось геометрией опорного фонаря по отношению к крепежному фланцу приводного двигателя. Опорный фонарь по форме и положению должен иметь такие размеры, чтобы достигались показатели выставления по оси, приведенные в таблице сверху.

Насосные агрегаты или же узлы насоса и опорного фонаря в оригинальном состоянии (поставленные фирмой «Leistritz») выполнены так. Если навесные детали приобретаются отдельно (не объем поставки фирмы), то необходимо также соблюдать требования к геометрии этих деталей.

В специальных случаях допускается выставление насоса по отношению к опорному фонарю, однако эта настройка должна сохраняться с помощью подходящих фиксаторов.

Если же используются специальные муфты, например, с секционными элементами, то к проектной документации прилагается специальная документация. В случае конкретных вопросов следует связаться с нашими представительствами или с заводом.

<p>Для безотказной работы насоса важно перед первым пуском в эксплуатацию (первый пуск) и при последующих пусках в эксплуатацию после периода простоя позаботиться о достаточной смазке подвижных деталей. Мы рекомендуем выполнить следующие шаги:</p>	<p>Para un funcionamiento impecable de la bomba es importante que antes de la primera puesta en servicio (primer arranque) así como en la nueva puesta en servicio después de paradas haya una lubricación suficiente de las piezas movidas. Nosotros recomendamos realizar los siguientes pasos:</p>	<p>Per il funzionamento regolare della pompa è importante assicurare una lubrificazione sufficiente dei componenti mobili prima della prima messa in servizio (primo avviamento) e prima della rimessa in servizio in seguito ad un periodo di fermo. Si suggerisce di svolgere le seguenti operazioni:</p>
<p>1. Заполнение внутреннего пространства насоса перекачиваемой жидкостью. Это вызывает смачивание шпиндельной системы и обеспечивает хорошее качество всасывания в процессе пуска. Для заполнения жидкостью можно использовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 перекачиваемую жидкость (смазывающую) - или 1.2 смазочное масло – или 1.3 жидкость (смазывающую), совместимую с перекачиваемой жидкостью и допущенную пользователем. 	<p>Llenado del interior de la bomba con liquido a transportar. Esto induce a una buena humectación del sistema de husillos, garantizando asimismo una buena calidad de aspiración en el arranque. Para el llenado con líquido puede emplearse:</p> <p>Líquido a transportar (lubricante) - o bien Aceite lubricante - o bien un líquido (engrasante) compatible con el líquido a transportar y autorizado por el usuario.</p>	<p>Riempimento della camera interna della pompa con liquido di mandata per bagnare il sistema dell'asta filettata ed assicurare una buona qualità di aspirazione durante la fase di avviamento. Per il riempimento si può utilizzare uno dei liquidi seguenti:</p> <p>liquido di mandata (lubrificante) – oppure olio lubrificante – oppure un liquido (lubrificante) compatibile con il liquido di mandata ed approvato dal titolare dell'impianto</p>
<p>2. Заполнение может осуществляться через напорный патрубок насоса или через заполнительный патрубок со стороны технологического оборудования.</p> <p>3. Заполняемое количество зависит от размеров и конструкции насоса. По опыту достаточно 5 % минутной производительности насоса</p>	<p>El llenado puede efectuarse a través de la conexión de presión de la bomba o bien mediante un empalme de llenado en la instalación.</p> <p>La cantidad de llenado depende del tamaño y del tipo constructivo de la boma. La experiencia muestra que el 5% del caudal de transporte por minuto son suficientes.</p>	<p>Il riempimento può essere eseguito attraverso il raccordo di mandata della pompa o attraverso un raccordo di rifornimento sul lato dell'impianto.</p> <p>La quantità di liquido dipende dalle dimensioni e dal modello della pompa. Secondo una regola empirica è sufficiente il 5% di liquido mandato nel periodo di un minuto.</p>
<p>4. Заполнение пространства уплотнительного сальника.</p> <p>Уплотнительное пространство непосредственно связано с камерой всасывания насоса. Это приводит к тому, что сальник должен уплотнять не против напора насоса, а только против давления подачи со стороны технологического оборудования. Чтобы при процессе пуска имелось достаточно смазки для подвижных деталей уплотнительного сальника, мы рекомендуем заполнять пространство непосредственно перед пуском в эксплуатацию и повторных пусках в эксплуатацию после периодов простоя смазочным маслом или подходящей жидкостью (смазывающей).</p> <p>5. Заполнение можно осуществлять после удаления резьбовой пробки, поз. 69, через это отверстие с помощью шприца. Заполняемое количество зависит от размеров и конструкции насоса. Пространство необходимо заполнять полностью.</p>	<p>Llenado del espacio del anillo de deslizamiento.</p> <p>La cámara hermetizada está conectada directamente con la cámara de aspiración de la bomba. Esto hace que la junta no debe hermetizar contra la presión de transporte sino sólo contra la presión de alimentación de la instalación. Para que en el proceso de arranque haya lubricación suficiente para las piezas movidas del anillo de deslizamiento, recomendamos llenar la cámara inmediatamente antes de la puesta en servicio y en la nueva puesta en servicio después de períodos de parada con aceite lubricante o un líquido adecuado (lubricante).</p> <p>El llenado puede realizarse después de quitar el tornillo de cierre pos. 69 a través de este taladro con una jeringa. La cantidad de llenado depende del tamaño y del tipo constructivo de la boma. La cámara debe ser llenada completamente</p>	<p>Riempimento della camera della tenuta ad anello scorrevole.</p> <p>La camera della tenuta è collegato direttamente alla camera di aspirazione della pompa, per cui la tenuta non deve ermetizzare la pressione di mandata della pompa, bensì solo la pressione di mandata dal lato dell'impianto. Per garantire che i componenti mobili della tenuta ad anello scorrevole siano sufficientemente lubrificati durante la fase di avviamento, suggeriamo di riempire la camera con olio lubrificante o con un altro liquido (lubrificante) adatto immediatamente prima della prima messa in servizio o della rimessa in servizio in seguito ad un periodo di inattività.</p> <p>Il riempimento può essere eseguito con un iniettore attraverso il foro del tappo a vite (pos. 69) dopo averlo svitato. La quantità di liquido dipende dalle dimensioni e dal modello della pompa. La camera va riempita completamente.</p>